




# 関川管内の工事を対象に安全パトロールを実施しました

飯豊山系砂防事務所工事安全対策協議会は、建設労働災害の防止に向け、関川管内の工事現場(4箇所)を対象に安全パトロールを実施しました。今後、冬に向けて工事が繁忙期に入るため、より一層安全意識を高め、事故なく工事を終えることを目指します。

## パトロール場所



## 各工事現場の様子

### ① 藤沢川第3号砂防堰堤その2工事

飯豊山系砂防事務所職員と各工事の施工業者が、合同で現場を点検し、危険箇所がないか等確認しました。



## ② 下土沢砂防堰堤改築外工事



転落防止のため  
路肩明示をしっかりと！



強靱ワイヤーネット施工中

削孔機の巻き込み、挟まれに注意して作業を行っています

## ③ 滝谷東沢砂防堰堤工事



日光沢砂防堰堤



堰堤直上流の河道内土砂掘削中

重機の旋回半径内に人が入らないようにする、ダンプトラックの転落防止のため、後退時には誘導を行う等、徹底しています

## ④ 横山沢上流砂防堰堤工事

災害ゼロを目指して！！  
やる気がでてくる段幕が  
とても良いです



注意喚起の看板が目立つ  
位置に設置されています

