


3·27

平成23年3月27日発生

左俣谷雪崩災害

岐阜県吉城郡上宝村神通川水系蒲田川右支左俣谷



撮影 平成23年3月31日

3・2 7 左俣谷雪崩災害について

災害概要

- 発生日時 平成12年3月27日 11時50分頃雪崩発生
- 発生場所 岐阜県古城郡上宝村
- 概要 神通川水系蒲田川右支左俣谷(穴毛谷上流)
北陸地方建設局発注工事現場内で林道の除雪作業をしていた2名の作業員が行方不明となり、3月30日遺体で収容された。
- 雪崩の規模 (速報値) 発生源:標高 約2,700m付近 幅 約800m 長さ 約1,000m
堆積地点:標高 約1,150m付近 幅 約130m 長さ 約750m
発生源から堆積地点最下流端までの距離 約3,900m
- 今回施工していた工事 工事名:左俣谷災害関連緊急砂防工事
請負者:三井建設(株)
工期:平成11年3月13日～平成12年3月30日

北陸地方建設局の主な体制

- 3月27日 13:30 神通川水系砂防工事事務所 非常体制発令
「神通川水系砂防工事事務所3.27左俣谷雪崩災害対策本部」設置(事務所内)
- 3月27日 13:30 北陸地方建設局 非常体制発令
「北陸地方建設局3.27左俣谷雪崩災害対策本部」設置(北陸地方建設局内)
- 3月27日 13:30 「建設省北陸地方建設局3.27左俣谷雪崩災害現地対策本部」設置
(設置場所:岐阜県古城郡上宝村神坂 村営「笠山荘」)
- 3月27日 13:30 「3.27左俣谷雪崩災害現地対策本部」(本部長:上宝村長)設置
上宝村・神通川水系砂防工事事務所・神岡警察署・飛騨森林管理署神岡事務所・上宝村消防団
神岡消防署・古城建設業協会(設置場所:岐阜県古城郡上宝村神坂 村営「笠山荘」)
- 3月30日 17:00 「3.27左俣谷雪崩災害現地対策本部」(本部長:上宝村長)解散・警戒体制に移行
- 3月30日 17:00 「建設省北陸地方建設局3.27左俣谷雪崩災害対策本部」解散
- 3月30日 18:00 「神通川水系砂防工事事務所3.27左俣谷雪崩災害対策本部」非常体制から警戒体制に移行
- 3月30日 18:20 「北陸地方建設局3.27左俣谷雪崩災害対策本部」非常体制から注意体制に移行
- 5月10日 16:00 「神通川水系砂防工事事務所3.27左俣谷雪崩災害対策本部」警戒体制解除
「北陸地方建設局3.27左俣谷雪崩災害対策本部」注意体制解除

3.27左俣谷雪崩災害現地対策本部組織図

