

北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所
資料配付

配付 月日	平成26年4月30日
----------	------------



ゴールデンウィーク前の砂防施設 安全利用点検の結果を報告します！

神通川水系砂防事務所では、砂防施設周辺を安全に利用していただけるよう、多くの人を訪れるゴールデンウィーク前に安全利用点検を実施しました。

点検日時：平成26年4月17日（木）

点検箇所：（位置については、別添函参照）

蒲田川筋：「新穂高溪流保全工」、「足洗谷法面処理工」、「地獄平砂防堰堤」、「たから流路工」

平湯川筋：「滝谷流路工」、「日影第1号上流砂防堰堤」、「しのぶ砂防堰堤」

安全利用点検は、神通川水系砂防事務所と高山市上宝支所の職員など（ ）計17名が、蒲田川筋と平湯川筋の2班に分かれ、実施しました。

その結果、点検を実施した7箇所のうち、「新穂高溪流保全工」、「足洗谷法面処理工」、「地獄平砂防堰堤」、「滝谷流路工」、「たから流路工」、「しのぶ砂防堰堤」の6箇所において、防護柵等の損傷が発見されました。

これらを踏まえ、損傷等が発見された箇所において、次ページのとおり応急措置を実施しました。

なお、点検結果は当事務所HP、北陸地方整備局HPにも掲載しています。

砂防施設周辺を利用されるみなさまへ

今回、みなさまに安心して利用していただけるよう点検を実施いたしました。天候状況等により、現地の状況は日々変わります。砂防施設周辺を利用されるみなさま自身におかれましても、安全を確認の上、利用されますようお願いいたします。

問い合わせ先 国土交通省 北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所 飛騨市神岡町殿1020番地4 TEL 0578-82-1220（代） 副所長（技） 浅井(内線 204) 工務課長 中山(内線 311)
--

応急復旧前後比較状況（左：復旧前、右：復旧後）



滝谷流路工（開口部に防護ロープを設置）



新穂高溪流保全工（緩んでいた防護柵を打ち込み直し）



たから流路工（倒壊の恐れのある看板を一時撤去）

(別紙) 安全利用点検参加機関(順不同、敬称略)

国土交通省 北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所
高山市役所 上宝支所
神通砂防スペシャルエンジニア
特定非営利活動法人 神通砂防
新穂高温泉観光協会
栃尾温泉観光協会
新平湯温泉観光協会
平湯温泉観光協会

砂防施設の安全利用点検箇所位置図

