

てどりがわ
手取川における河川災害復旧事業
～治水機能の確保に向けて～
てどりがわ のみくんかわきたまち
手取川水系手取川（石川県能美郡川北町）

1．事業の概要

台風23号の影響により、10月19日9時より雨が降りはじめ、手取川上流甚之助谷雨量観測所では総雨量237mmに達する降雨となった。この降雨により手取川では10月20日19時20分に鶴来水位観測所で指定水位を超え、20時10分には警戒水位を、22時10分に最高水位2.15mを記録する出水となった。

そのため、能美郡川北町舟場島地先では、河岸の侵食により既設根固工が流出し、このまま放置しておくとならば次期出水で堤防等に直接被害が及ぶ恐れがあるとして、治水機能の確保を図るため、河川等災害復旧事業により、護岸復旧を実施することとしました。

2．事業の経緯

平成16年度 復旧着手

平成17年度 復旧完了

3．平成16年度補正予算（災害復旧）の内容

台風23号出水により被災した護岸L=410mを復旧。



出水により被災した護岸



出水中の手取川

