

国道159号 南森本横断歩道橋下交差点

改善前



改善後（イメージ）



<子供たちの意見>


- ・歩道が狭く車にぶつかりそう
- ・横断歩道がない、信号がない
- ・曲がり角危ない

<改善方法>

- ・イメージのとおり改善予定
- ・歩道橋は地域の要望を踏まえ撤去し、横断歩道を設置する予定

国道159号 森本駅前正面の通り

改善前



破損箇所交換



改善後 (H17.3)



順次修繕

< 子供たちの意見 >

- ・ 歩道が狭く交通量が多い
- ・ 溝蓋が傷んでいて通りづらい

< 改善方法 >


- ・ 通行しやすいように、歩道部コンクリートを順次修繕。溝蓋破損箇所は交換し安全性確保

国道159号 百坂プラザ交差点 - 1

改善前



改善後 (H16.10)



< 子供たちの意見 >

- ・ 歩道が狭くてぶつかりそう
- ・ 信号の柱が邪魔になって自転車で走りにくい

< 改善方法 >

- ・ 信号柱を歩道外に移設し、歩きやすくした

国道159号 百坂プラザ交差点ー2

改善前



改善後(H16.9)



<子供たちの意見>

・交差点内の見通しが悪い

<改善方法>

・歩道橋は利用が殆どされておらず、ドライバーに横断歩行者がいないとの誤解を生む恐れがあったため、地域の意見を聞いて撤去した。