



①導流堤

(平成16年3月)

②美し河原公園

③湊親水護岸

④手取公園

⑤水辺の楽校  
(西部拠点)

⑦水辺の楽校  
(中央拠点)

⑨水辺の楽校  
(東部下流拠点)

⑩水辺の楽校  
(東部上流拠点)

⑪鶴来環境自由広場  
(十八河原公園)

⑥粟生水辺公園

⑧水辺プラザ

⑫和佐谷護岸  
(道の駅)

凡例

- ゴールデンウィーク前点検箇所
- 夏休み前点検予定箇所

**赤字**は、点検時に要対策箇所または注意喚起が必要な箇所を発見した箇所  
(詳細は、点検一覧表を参照してください)

ゴールデンウィーク前の安全利用点検の結果

【手取川】

番号	対象施設	左右岸	位置	利用形態	点検実施日	緊急の措置(ゴールデンウィーク前まで)
1	導流堤 (河口部)	右岸	0k-200~ 0k200 400m	釣り人などの利用者が多い。	4月17日	●導流堤への進入し易い。 【危険看板の設置】
5	水辺の楽校 (西部拠点)	右岸	1k800~ 2k600 800m		4月18日	●河岸沿いの水深が深い。河岸沿いの流速が速い。 【注意喚起看板の設置】
10	水辺の楽校 (西部拠点)	右岸	11k300~ 12k200 内400m	一般の利用者が多い。	4月18日	●河岸がオーバーハングになっており転落の恐れ。 【注意喚起のため柵、看板の設置】