



①左右岸導流堤

③水面

②前川排水機場
梯川逆水門

④丸の内低水護岸

⑤親水護岸・船着場

⑥白江低水護岸

⑧御茶用水頭首工付近

⑦鍋谷川合流点付近

凡例

- ゴールデンウィーク前点検箇所
- 夏休み前点検予定箇所

赤字は点検時に要対策箇所または注意喚起が必要な箇所を発見した箇所
 (詳細は、点検一覧表を参照してください)

ゴールデンウィーク前の安全利用点検の結果

【梯川】

番号	対象施設	左右岸	位置	利用形態	点検実施日	緊急の措置(ゴールデンウィーク前まで)
3	水面(ボート利用) 低水護岸・旧橋脚	水面	1k000～ 3k800 2,800m	家屋が近く散歩等の利用者が多い。	4月20日	●堤防坂路からの一般車両の進入された場合、川への転落 【バリケードによる立入規制、危険看板の設置】