


H18年度 安全利用点検位置図(手取川ダム)



- [点検実施者の凡例]
- 国土交通省
 - 電源開発
 - 白山市

白抜き文字は点検時に要対策箇所を発見した箇所

※ ③は残雪のため点検未実施

ゴールデンウィーク前の安全利用点検の結果

【手取川ダム】

番号	対象施設等	主な点検項目	点検期間	緊急の措置(ゴールデンウィーク前まで)
2	ダムの堤体天端 照明設備 高欄 路面 テラス 機側操作盤	高欄の高さ、劣化・損傷の状況、堤体への固定状況	4月18日	●転落防止チェーン及び巨石の転落等あり。 【チェーン及び巨石の再敷設の実施】
		照明設備の照度		
		路面の凹凸及びケーブルの露出等による歩行上の支障		
		路面の排水、舗装状況		
9	建物 管理所	階段部の手摺りの高さ、劣化、固定状況	4月18日	●ダムへの転落防止チェーンなし。 【転落防止チェーンの敷設の実施】
		通路及び階段部の歩行上の支障		
		利用上の注意事項の掲示		
10	休憩施設 白山市(ハローイン)	施設の損傷、破損及び固定状況	4月18日	●休憩施設ベランダの転落防止柵が未実施。 【転落防止柵を実施】
		落下物の危険性		
		ベンチ等の固定状況		
		利用上の注意事項の掲示		