

小松海岸で海岸堤防直下に空洞を発見 空洞箇所周辺は立ち入り禁止措置を実施中

平成19年10月24日に海岸巡視員が、小松海岸の海岸堤防に長さ（海へ向かう方向）約1 m、幅（海岸線に平行な方向）約2 m、深さ約3 mの空洞を発見しました。

詳細な被災状況については調査中です。

今後、調査結果をもとに対策を行う予定としています。

なお、現場周辺はバリケードを設置し立ち入り禁止措置にしております。

大変危険ですので近づかないで下さい。

取扱い	発表をもって解禁
-----	----------

問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所

電話：076-264-8800（代表）


海岸課長 金谷 孝雄（かなたに たかお）

携帯電話：090-3293-6237

『非通知』設定では着信できません。

位置図

石川海岸（直轄海岸工事施行区域） L=17,518m




空中写真



被災箇所(平成19年6月撮影)

空洞状況(小松市安宅新地先)



【小松市安宅新地先】

今後の予定について

被災状況を把握するため、下記の調査を予定しています。

- ・ 緩傾斜堤一連区間の空洞調査（鉄筋棒など） 26日～
- ・ 空洞内撮影 26日～
- ・ 被災箇所掘り起こし作業 26日～
- ・ 詳細調査 26日～
- ・ 水中カメラ撮影 26日～