

～数値等は、速報値のため今後変わることがあります。～

平成22年1月8日18時00分

扱い 配付を持って解禁

記者発表資料

発表先 石川県政記者クラブ



年末年始の冬期風浪について（第五報をもって最終）

概要

平成21年12月30日からの冬期風浪で被災した、石川海岸の小松市安宅新地先の直立堤背後の陥没にかかる応急復旧工事が、1月8日17:50に完了しました。また、併せて実施した石川海岸（直轄事業区間）の巡視点検の結果、異常がないことを確認したことから1月8日18:00に警戒体制を解除しました。

引き続き、陥没箇所周辺は立入禁止としていますので、近づかないよう注意をお願いします。

<石川海岸の状況（経過）>

- 12/31 16:00 注意体制発令（有義波高5.4mを観測）
- 1/4 14:30 巡視点検により直立堤防の被災発見し警戒体制へ移行
18:30 応急復旧工事に着手
- 1/5 0:30 土砂埋め戻しまで完了。以降の工事は波浪により中断
- 1/8 8:20 応急復旧工事を再開
17:50 応急復旧工事及び巡視点検完了
18:00 警戒体制解除

（参考）年末年始（平成21年12月30日～平成22年1月4日）にかけての冬期風浪の観測地

| 項目 | 観測値 | 日 | 時 | 既往最大 | （発生日） |
|-----------|---------------------|-------------|-------|--------|-----------|
| 風速（10分平均） | 18.4m/s （風向：北北西） | 平成22年1月1日 | 0:10 | 35.40m | H17.12.21 |
| 瞬間風速 | 26.6m/s （風向：北北西） | 平成21年12月31日 | 8:07 | 44.00m | H10.10.18 |
| 最大波高 | 9.65m （波向：北西） | 平成21年12月31日 | 16:00 | 9.76m | H17.2.2 |
| 有義波高 | 5.65m （波向：西） | 平成22年1月1日 | 11:00 | 6.11m | H9.1.2 |

風速・波高：徳光観測所（国土交通省）

問合せ先 国土交通省 金沢河川国道事務所
海岸課長 山崎 忠 (Tel 076-264-8800 内線 321)