

# ○出水概要

埴田水位観測所（梯川）では、4.91m（7月17日8時）の水位を記録した。この水位は、平成10年9月台風7号豪雨（5.07m）に次ぐ既往第2位の水位となった。

また、鶴来水位観測所（手取川）では、はん濫注意水位（警戒水位）を大幅に超える2.50m（7月19日1時50分）を記録した。

## ●梯川の観測所水位

水系名	河川名	観測所名	種類	零点高	指定水位	警戒水位	危険水位	計画高水位	最高水位		既往最高水位	
									日時	水位	年月日	水位
梯川	梯川	埴田	テレメーター	2.956 m	2.00 m	2.50 m	3.60 m	5.24 m	17日 8:00	4.91 m	H10.9.22	5.07 m
梯川	梯川	牧	テレメーター	-0.063 m	1.30 m	1.80 m	— m	4.14 m	17日 9:20	3.42 m	H10.9.22	3.29 m



梯川流域図


(参考)

埴田水位観測所暦年最高水位

順位	年月日	最高水位
1	H10.9.22	5.07m
2	H18.7.17	4.91m
3	H16.10.20	4.67m
4	H18.7.19	4.39m
5	H10.9.17	4.38m

指定水位：水防団待機水位  
 警戒水位：はん濫注意水位  
 危険水位：はん濫危険水位


埴田水位観測所における水位状況



## ●手取川の観測所水位

水系名	河川名	観測所名	種類	零点高	指定水位	警戒水位	危険水位	計画高水位	最高水位		既往最高水位	
									日時	水位	年月日	水位
手取川	手取川	鶴来	テレメーター	81.61 m	0.90 m	1.40 m	3.00 m	7.40 m	19日 1:50	2.50 m	S9.7.14	6.50 m

指定水位：水防団待機水位  
 警戒水位：はん濫注意水位  
 危険水位：はん濫危険水位



手取川流域図

鶴来水位観測所における水位状況

