

出水に伴う流木の回収状況（回収前後の状況）

参考資料

四十八ヶ瀬大橋下流（河口から約2.1k）

【回収前】



H17.7.4撮影

【回収後】



H17.7.29撮影

黒部大橋上流（河口から約5.4k）

【回収前】



H17.7.4撮影

【回収後】



H17.7.29撮影

権蔵橋下流（河口から約8.2k）

【回収前】



H17.7.4撮影

【回収後】



H17.7.29撮影

出水に伴う流木の回収状況

流木の回収状況

(黒部大橋上流：河口から約4.8k)



H17. 7. 26撮影

流木の搬出状況

(黒部大橋上流：河口から約4.9k)



H17. 7. 26撮影

流木の集積作業状況

(黒部大橋上流：河口から約5.0k)



H17. 7. 26撮影

流木の集積状況

(入善町五郎八：河口から約1.8k)



H17. 7. 19撮影

流木の集積状況

(宇奈月町内山：河口から約15.2k)



H17. 7. 19撮影

河道内の流木の回収実績

平成17年度(7/26まで)	約 9, 100 m ³
平成16年度	約 4, 360 m ³
平成15年度	約 1, 440 m ³

※平成17年6～7月出水により発生した河道内の流木の回収作業は7月26日にほぼ完了