



### 1. 測量時期




### 2. 堆砂形状の変化イメージ




### 3. 区間別土砂変化量





出し平ダム  
縦断面図




土砂変化量



### 4. 主な横断面図



5. 出し残し土砂の平面位置図



撮影日時: H24.6.20 15:07~11  
時期 : 水位低下中  
ダム水位: EL.-14.57m