引用文献・参考文献

- 青木滋 (1978): 稗田山崩壊について, 地形, 15巻3号, p.205-214.
- 赤羽貞幸 (2001): 姫川流域の地形地質特性と地震災害,シンポジウム「糸魚川-静岡構造線と地震〜住民・専門家・自治体による地震防災をめざして〜」資料集,p.15-25.
- 浅川関連工事安全技術協議会(1998): 水とともに 浅川流域のすがた PARTIV, 32p.
- 生田理弘 (1997): Ⅲ 大所地すべりの対策の経緯と効果について, 地すべり学会新潟支部第25回シンポジウム, p.19-30.
- 石井正樹・小疇尚(1999): 1995 年 7 月豪雨によって白馬大雪渓上流で起きた堆石堤の崩壊,地学雑誌,108 巻,5 号,p.629-637.
- 石田孝司・石田哲也・杉崎亮太・井上公夫・中根和彦・町田尚久・今村隆正・雨宮圭吾(2020): 姫川流域における過去の土砂災害について, 2020 年度砂防学会研究発表会概要集, p.479-480.
- 石橋克彦(2020): 文亀元年十二月十日(1502.1.18)の越後南西部地震で姫川流域・真那板山の大崩壊が起きたか?, 歴史地震, 35号, p.1-4.
- 糸魚川市 (1995): 姫川大氾濫!爪跡深く -7.11 水害・被害の概要-, 12p.
- 糸魚川市役所(1977): 糸魚川市史, 2巻, 544p.
- 糸魚川市役所(1979): 糸魚川市史, 4巻, 544p.
- 糸魚川市役所(1981): 糸魚川市史, 5巻, 541p.
- 糸魚川市役所(1984):糸魚川市史, 6巻, 532p.
- 井上公夫 (1997): 流域の地形特性と土砂災害,「1996 年 12 月 6 日蒲原沢土石流調査報告書」, 地盤工学会蒲原沢土石流調査団, p.2-11.
- 井上公夫 (2006): 事例 3 1502 年 ? の姫川流域・真那板山の大崩壊と天然ダム、建設技術者のための土砂災害の地形判読 実例問題 中・上級編、古今書院、p.21-23.
- 井上公夫(2011a):長野県中・北部で形成された巨大天然ダムの事例紹介,-八ヶ岳大月川岩屑なだれと姫川・岩戸山の大規模地すべり-,歴史地震,26号,p.106-107.
- 井上公夫(2011b): 2. 11 姫川右支・浦川の稗田山崩れ(1911)と天然ダムの形成・決壊;水山高久監修・森俊勇・坂口哲夫・井上公夫編著:日本の天然ダムと対応策, 古今書院, p.88-103.
- 井上公夫(2012): 越後南西部地震(カルテ No. 4-1), 日本地すべり学会編: 地震地すべり, -地震地すべりプロジェクト 特別委員会の総括編-, 付属資料 1 歴史地震による大規模土砂移動カルテ表.
- 井上公夫(2018a): コラム 15 1502 年の姫川流域・真那板山の大崩壊と天然ダム,歴史的大規模土砂災害地点を歩く,丸源書店、p.99-104.
- 井上公夫(2018b): コラム 16 1714 年の信州小谷地震による姫川・岩戸山の天然ダム, 歴史的大規模土砂災害地点を歩く, 丸源書店, p.105-111.
- 井上公夫 (2018c): コラム 17 豪雨 (1757) による梓川上流・トバタ崩れと天然ダム, 歴史的大規模土砂災害地点を歩く, 丸源書店, p.112-117.
- 井上公夫(2018 d): 歴史的大規模土砂災害地点を歩く, 丸源書店, 263 p.
- 井上公夫(2019a): コラム 35 姫川左支・浦川の稗田山崩れ(1911)と天然ダムの形成・決壊,歴史的大規模土砂災害地点を歩く(そのⅡ),丸源書店,p.51-65.
- 井上公夫(2019b):歴史的大規模土砂災害地点を歩く, (そのⅡ), 丸源書店 305p.
- 井上公夫・鈴木比奈子(2013): 2. 4 信州小谷地震(1714)による姫川・岩戸山の天然ダム、水山高久ほか: 日本の天然 ダムと対応策、古今書院、p.52-57.
- 井上公夫・屋木わかな・北原哲郎・判田乾一・吉田俊康・野村昌弘・境和宏(2012):1911年の姫川・稗田山崩れによる天然ダムの形成・決壊一上・下流域への影響と土地利用状況の変遷一,平成24年度砂防学会研究発表会概要集,p.616-617.
- 井上頴纉(1983):『来馬村災害変遷図』, 図葉(A1 判)1葉.
- 井口隆・八木浩司(2011): 発生後 100 年を迎えた稗田山の崩壊地形、空から見る日本の地すべり地形シリーズ 19、日本地すべり学会誌、48 巻 4 号、口絵、本文 p.35-37.
- 井口隆・八木浩司(2012): 越後南西部地震(1502年)による真那板山の崩壊地形,空から見る日本の地すべり地形シリーズ-23,日本地すべり学会誌,49巻3号,口絵,p.1-3.本文p.52-54.
- 猪又律子(1994):稗田山崩壊記録.
- 上野将司(2009): 姫川流域の地すべりダム, 2009年度日本地球惑星科学連合大会予稿集. Y229-005.
- 上野将司(2010):姫川の斜面変動,糸魚川ジオパークを横目に見て,299 回資源セミナー講演資料
- 上野将司・藤田勝代・横山俊治(2012): ジオ鉄でめぐる姫川流域の斜面変動,平成 24 年度応用地質学会研究発表会講演論 文集, p.73-74.
- 宇佐美龍夫(1996):新編日本被害地震総覧増補改訂版 416-1995,東京大学出版会,493p.
- 宇佐美龍夫(2003):最新版日本被害地震総覧[増補改訂版],416-2001,東京大学出版会,605p.

宇佐美龍夫・石井寿・今村隆正・武村雅之・松浦律子(2013): 日本被害地震総覧 599-2012, 東京大学出版会, 694p. 内山卓郎(1999a): 蒲原沢土石流事故は天災ではない(上) 砂防学会報告書と学者の責任, 世界, 600 号, p.294-308. 内山卓郎(1999b): 蒲原沢土石流事故は天災ではない(下) これは「長野五輪災害」ではないか, 世界, 601 号, p.278-291

多里英・公文富士夫・小林舞子・酒井潤一(2000): 長野県北西部,青木湖の成因と周辺の最上部第四紀層,第四紀研究,39巻1号,p.1-13.

尾沢建造・杉本好文・高橋忠治 (1975): 北アルプス小谷ものがたり、信濃路, 243p.

小谷村観光協会:塩の道紀行パンフレット,小谷村観光協会.

小谷村誌編纂委員会(1993a):小谷村誌, 歴史編, 538p.

小谷村誌編纂委員会(1993b):小谷村誌, 社会編, 897p.

小谷村誌編纂委員会(1993c):小谷村誌, 自然編, 660p.

小谷村教育委員会(2007):調査報告書 小谷の神社・仏閣, 113p.

小谷村梅雨前線豪雨災害記録編集委員会 (1997): 平成 7 年 7 月 11 日発生 小谷村梅雨前線豪雨災害の記録 一この体験 を語り継ぐ、110p.

小谷村役場広報委員会(1995): 広報 おたり 平成7年7月.

小谷村 HP

https://www.vill.otari.nagano.jp/www/contents/1001000000196/index.html(参照 2020-03-23)

株式会社みすず綜合コンサルタント (2009): 平成 21 年度国補通常砂防に伴う調査委託 ((砂) 宮沢 小谷村 大草連 (3)).

株式会社みすず綜合コンサルタント (2018): 平成 29 年度特定緊急地すべり対策事業に伴う調査業務 ((地) 八方岩地区北安曇郡小谷村八方岩).

川上浩 (2010): 山が動く 土が襲う 長野県の土砂災害, 信濃毎日新聞社, 202p.

北安曇誌編纂委員会(1980):北安曇誌, 1巻, 自然, 1161p.

北安曇誌編纂委員会(1984):北安曇誌,5巻,近代·現代,下,1373p.

気象庁:過去の気象データ、https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php、(参照 2020-03-23)

北沢秋司 (1980): 姫川中流域の地すべり及び崩壊について, 地すべり, 17巻3号, p.12-21.

北澤秋司(1984): 稗田山大崩壊および浦川土石流の巡検記録, 地形, 5巻3号, p.248-255.

記念誌編集委員会(1992):姫川砂防事務所開設 50 周年記念誌,長野県姫川砂防事務所・長野県治水砂防協会姫川支部, 180p.

経済安定本部資源調査会事務局(1949): 『日本気象災害年報-1900 年より 1947 年まで-』,中資源調査会資料 17 号, 172p.

建設省土木研究所砂防部 (1995): 平成 7 年 7 月 11 日~12 日長野県・新潟県豪雨による土砂災害 (速報), 新砂防, 48 巻, 3 号, p.42-47.

建設省土木研究所砂防部・長野県土木部(1996): 平成 7 年 7 月梅雨前線豪雨 姫川流域における土砂災害と警戒避難の実態、28p。

建設省土木研究所新潟試験所(1992):大所川巨礫調査報告書,土木研究所資料,62p.

建設省北陸地方建設局松本砂防工事事務所(1999):葛葉法面対策技術検討会(第2回)現地踏査資料,資料-1,資料-2.

建設省北陸地方建設局松本砂防工事事務所(1992):そして、未来へ・・・。姫川流域の発展に寄与する砂防事業,84p.

建設省北陸地方建設局松本砂防工事事務所(1999):葛葉山腹工検討業務報告書,1,2(日本工営株式会社).

建設省北陸地方建設局松本砂防工事事務所(1968):信濃川姫川水系砂防調査報告書(第3回)委託調査編,241p.

建設省北陸地方建設局松本砂防工事事務所(1975):技術資料 NO.5 焼岳・浦川における土石流調査関係資料集.

建設省北陸地方建設局松本砂防工事事務所:豊かな自然の中で過去から未来へ,姫川水系松川の砂防事業,51p.

国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所調査課(2006): 浦川の災害の歴史を語り継ぐために ~復刻版~,82p

小合澤辰夫 (1996): 平成 7 年姫川の土砂流出, 第 28 回砂防学会シンポジウム講演集, p.63-86.

小疇尚・石井正樹(1996):真那板山の崩壊と姫川の堰止め,日本地理学会予稿集,49 号,p.192-193.

小疇尚・石井正樹(1998): 長野県北部真那板山の崩壊と姫川の堰止め、駿台史学、105号、p.1-18.

小池直太朗(1922):小谷口碑集, 204p.

小出博(1955):日本の地辷り-その予知と対策-, 259p.

幸田文 (1991):崩れ,講談社,165p., (1994):講談社文庫,206p.

国際航業株式会社(2013): 既往災害に対する整備効果検証業務報告書.

国際航業株式会社:平成7年7月信越豪雨災害の概要,20p.

国土交通省:平成26年の土砂災害, http://www.mlit.go.jp/river/sabo/jirei/h26dosha/150331 H26saigai.pdf,

(参照 2020-03-23)

国土交通省水管理・国土保全局砂防部(2012):深層崩壊に対する国土交通省の取り組み

国土交通省水管理・国土保全局(2019): 河川データブック 2019, 688p.

国土交通省:砂防施設による被害軽減事例(平成28年台風9号),

http://www.mlit.go.jp/river/sabo/jirei/h28dosha/160824_sisetsukoukajirei_sorasawagawa.pdf, (参照 2020-03-23)

国土交通省:参考資料4-1姫川水系の特徴と課題,

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/080319/pdf/ref4-1.pdf, (参照 2020-03-23)

国土交通省北陸地方整備局(2007): 河川事業の再評価説明資料 [姫川直轄河川改修事業], 28p.

国土交通省北陸地方整備局(2011):河川事業の再評価資料[姫川直轄河川改修事業], 25p.

国土交通省北陸地方整備局(2015): 姬川水系整備計画[国管理区間], 86p

国土交通省北陸地方整備局(2016):砂防事業の再評価説明資料 [姫川水系直轄砂防事業], 14p.

国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所(2003):松本砂防管内とその周辺の土砂災害, 48p.

国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所 HP

http://www.hrr.mlit.go.jp/matumoto/contents/main/15/jigyou03.pdf (参照 2020-03-23)

国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所(2011):崩れ〜稗田山崩壊から 100 年〜,DVD,製作 SBC 信越放送.

国土地理院応用地理部(2019): 先人が伝える災害の教訓「自然災害伝承碑」を地図で発信〜新たに地図記号「自然災害伝承 碑」を制定し災害教訓の周知・普及に取り組みます。〜、河川、ニュースと話題、p.132-134.

国立防災科学技術センター(1987): 松代群発地震資料(5)長野県における被害地震資料集,防災科学技術研究資料,119 号,243p.

小林規朗(2011): 崩れの谷 稗田山大崩壊以来 100 周年, 161p.

齋藤瑞穂・山岸洋一・竹之内耕・パレオ・ラボ AMS 年代測定グループ (2018): 長野県北安曇郡小谷村北小谷下寺試掘調査報告 - 正徳 4 年 (1714) 信濃小谷地震の考古学的研究 - , 災害・復興と資料, 10, p.24-37.

佐々木慶三・中村真也・周亜明・宜保清一 (2001): 姫川メランジェの大規模地すべりの発生機構についての検討, 地すべり, 37 巻 4 号, p.24-32.

笹本正治(1998):災害文化と伝承-長野県小谷村の土石流災害と伝承-,京都大学防災研究所年報,第 41 巻,B-2,p.63-75

笹本正治(2017): 災害と牛の伝説: 牛伏の寺名から, 長野県立歴史館紀要, 23号, p.3-16.

佐藤一幸・井上公夫(2000):砂防事業の社会経済効果の評価-姫川左支平川流域を事例として-,砂防学会誌,52巻,6 号,p.38-48.

産業技術院総合研究所地質調査総合センター(2000): 糸魚川静岡構造線ストリップマップ.

産業技術院総合研究所地質調査総合センター(2010):20万分の1日本シームレス地質図,基本版、

信濃川上流直轄砂防百年史編集委員会(1979): 松本砂防のあゆみ‐信濃川上流直轄砂防百年史‐, 893p

地震調査研究推進本部:長野県の地震活動の特徴、

https://www.jishin.go.jp/regional seismicity/rs chubu/p20 nagano/ (参照 2020-08-25).

信農教育会北安曇部会(1930a):北安曇郡郷土誌稿, 1 輯. 口碑傳説編, 第 1 冊, 198p.

信濃教育会北安曇部会(1930b):北安曇郡郷土誌稿,2輯.口碑傳説編,第2冊,191p.

信濃教育会北安曇部会(1937):北安曇郡郷土誌稿,7輯. 口碑傳説編,第3冊, 293p.

信濃教育会北安曇部会(1979a):北安曇郡郷土誌稿,1 輯. 口碑傳説編,第1冊,198p.

信濃教育会北安曇部会(1979b): 北安曇郡郷土誌稿, 2 輯. 口碑傳説編, 第 2 冊, 191p.

信濃教育会北安曇部会(1979c): 北安曇郡郷土誌稿, 7 輯. 口碑傳説編, 第3冊, 293p. 地盤工学会・土木学会地盤工学委員会 平成26年11月長野県北部を震源とする地震合同調査団(2015): 平成26年11月長野県北部を震源とする地震(長野県神城断層地震)災害調査報告書,239p.

清水俊美・三戸部太一・澤井雄介・舘野拓海(2017):蒲原沢土石流災害から20年を踏まえた取り組み.

社団法人地盤工学会蒲原沢土石流調査団(1997): 1996年12月6日蒲原沢土石流調査報告,50p.

上越市史編さん委員会(2002):上越市史,資料編3,古代・中世,753p.

常法寺案内冊子

白石秀一(1997): Ⅱ姫川流域の地質と斜面災害, 地すべり学会新潟支部第25回シンポジウム, p.13-18.

信州大学山岳科学研究所(2015): 2014.11.22 地震 信州大学緊急調査報告書,130p.

信州大学震動調査グループ (2017): 「2014 年長野県北西部地震」の震度分布と特徴 – 2万6千人が明らかにした揺れの影響と教訓 – (大規模住民アンケートから), 163p.

信州大学震動調査グループ(2018): 長野県白馬村神城堀之内地区における地震被害調査研究報告書, 141p.

杉本好文(1984): いにしえの里 小谷, 266p.

鈴木比奈子(2012): 正徳信州小谷地震(カルテ No. 12-1), 日本地すべり学会編: 地震地すべり, -地震地すべりプロジェクト特別委員会の総括編-, 付属資料 1 歴史地震による大規模土砂移動カルテ表.

鈴木比奈子・苅谷愛彦・井上公夫(2009):正徳四年(1714)信州小谷地震における岩戸山崩壊とそれによる塞き止め湖の 浸水範囲,第 48 回日本地すべり学会予稿集,p.63-64.

鈴木比奈子・苅谷愛彦・井上公夫(2013): 1714 年信濃国小谷地震による岩戸山地すべりと姫川天然ダム, 2013 年日本地 球惑星科学連合大会、H-DS27-05.

建設省北陸地方建設局高田工事事務所:洪水記録 7.7.11を振り返る,422p.

高野秀夫 (1960): 地すべりと防止工法 訂正版, 314p.

高野秀夫・新潟縣(1952): 地辷り現象の研究。

高橋路輝(2019):年間数m移動する「青ぬけ地すべり」の活動と対策-蛇紋岩地帯の地すべり-, 2019 年度 第 47 回 地 すべりシンポジウム 「新潟の地すべりに見られる特異な現象」.

高橋義彦(1971): 越佐史料(巻三), 名著出版, 888p., 文亀元年(1502), p.35-445.

竹下敬司・鈴木隆介・平野昌繁・諏訪浩・石井考行・奥西一夫 (1984): 巨大崩壊と河床変動に関する総合討論の記録, 地形, 5 巻 3 号, p.231-247.

田中欣一(1973a):白馬小谷研究,創刊号,85p.

田中欣一(1973b): 白馬小谷研究, 2号, 65p.

田畑茂清・水山高久・井上公夫(2002): 天然ダムと災害, 古今書院, 口絵, 8p., 本文, 206p.

茅原和也(1979):姫川流域の崩災-特に蛇紋岩地帯の地すべり、昭和 53 年度文部省自然災害特別研究「フォッサ・マグナ 北部地域における崩災の発生機構と予知に関する研究」報告書、p.37-46.

塚本良則(1984):シンポジウム「巨大崩壊と河床変動」への序,地形,5 巻 3 号,p.151-154.

都司嘉宣(1993): 糸静線付近に起きた正徳 4 年(1714)信州小谷地震と安政 5 年(1858)大町地震の詳細震度分布,日本地震学会講演予稿集,1993 年(2) p035.

土田勝義(1996):安曇野の自然,信濃毎日新聞社,240p.

土本基(1938): 大糸線稗田山と風吹岳の山崩れ, 鉄道省土質調査報告, 5 輯, p.172-175.

利根川晃義 (手記):能生地域の地すべりの記録.

中土小中学校(1970):中土誌, 354p.

中野俊・竹内誠・吉川俊之・長森英明・苅谷愛彦・奥村晃史・田口雄作(2002):白馬地域の地質, 1/5 万地質図, 産総研地質総合センター, 117p.

長野県(1974):清水山地すべり, 94p.

長野県大町建設事務所(1998): 激災を乗り越えて, 239p.

長野県危機管理部 (2018): 長野県神城断層地震 災害記録集 記憶をつなぐ 未来につなぐ, 114p.

長野県教育委員会(1982): 歴史の道調査報告書, WI, -千国道-, 長野県文化財保護協会, p.43-54.

長野県建設部砂防課(2009): 長野県の地すべり 地すべり等防止法制定から 50 年の歩み 地すべりとの共生、138p.

長野県砂防課(1961):清水山地すべりについて. 6p.

長野県治水砂防協会姫川支部(2017):砂防施設ガイドブック, 23p.

長野県治水砂防協会・長野県土木部砂防課(2005): 平成 16 年長野県内の土砂災害, 24p.

長野県土木部(1995a): 平成7年長野県北部 梅雨前線豪雨災害の記録, 95p.

長野県土木部(1995b): 長野県北部 7.11-12 梅雨前線豪雨災害.

長野県土木部(1995c):長野県北部7.11-7.12梅雨前線豪雨災害~復興へ向けて~.

長野県土木部(1995d): 長野県北部 7.11 梅雨前線豪雨災害 土石流・地すべり・がけ崩れ速報.

長野県土木部(1995e): 長野県北部 7.11 梅雨前線豪雨災害 砂防関係事業効果状況速報.

長野県土木部(1997): 平成7年7月11日~12日の梅雨前線豪雨災害 復旧の軌跡-災害関連緊急砂防事業-,40p.

長野県土木部(1998): 平成7年7月長野県北部梅雨前線豪雨災害復旧の記録

長野県土木部砂防課(1996):平成7年7月 梅雨前線豪雨における砂防激甚災害対策特別緊急事業。

長野県土木部砂防課・長野県姫川砂防事務所(1996):清水山地すべり 平成7年度災害関連緊急地すべり対策事業.

長野県土木部長野建設事務所:平成7年7月11~12日の梅雨前線豪雨による被害状況.

長野県長野建設事務所:平成7年度災害関連緊急砂防等事業,33p.

長野県姫川砂防事務所(1963):昭和38年8月 姫川砂防の概況.

長野県姫川砂防事務所(1972):清水山地すべり、11p.

長野県姫川砂防事務所(1981):昭和56年度地すべり対策工事(地質調査)(長野県北安曇郡小谷村字葛草連).明治コンサ

ルタント株式会社

長野県姫川砂防事務所 (1984): 昭和 58 年度地すべり対策工事 (調査委託) (小谷村葛草連地区) 報告書. 明治コンサルタント株式会社

長野県姫川砂防事務所(1988):昭和 62 年度地すべり対策工事(調査委託)北安曇郡小谷村字大久保報告書. 北陽建設株式 会社

長野県姫川砂防事務所(2018):土砂災害年表.

長野県姫川砂防事務所・長野県治水砂防協会姫川支部:姫川の砂防〜魅力あふれる北アルプスの里をめざして〜.

長野県林務部:平成7年7月梅雨前線豪雨災害 被害状況写真集 治山・林道.

長野県林務部治山課・長野県北安曇地方事務所林務課(1997): 長野県大北地域 1995.7/11,12 梅雨前線豪雨災害 みどりへの軌跡, 68p.

中村慶三郎(1955):崩災と国土-地辷・山崩の研究-,300p.

中村慶三郎(1964): 名立崩れ-崩災と国土-, 230p.

中村浩之・土屋智・井上公夫・石川芳治編(2000):地震砂防, 古今書院, 190p.

新潟県糸魚川土木事務所:大所地すべり 災害関連緊急地すべり対策工事.

新潟県糸魚川土木事務所・財団法人砂防・地すべり技術センター (2000): 平成 11 年度 大所地すべり対策検討業務委託報告書、182p.

新潟県土木部 (1995): 平成 7年 7.11 水害

新潟県土木部河川課・糸魚川土木事務所(1996):よみがえれ!清流姫川, 8p.

新潟県土木部砂防課(1993): 新潟県砂防 50 選

新潟県土木部砂防課・糸魚川土木事務所(1993):ロマンシングスペース ヒスイ峡.

新潟縣西頚城郡教育會(1930):西頚城郡誌,770p.

新潟県農林水産部治山課(1979): 地すべり調査総括書 II - 西頚城地域編 - , 4-6 蒲池地すべり, p.77-82.

新田次郎(1977):『劒岳・点の記』,新潮社,318p.文春文庫(1981),文春文庫新装版(2006).

日本地形学連合(1984):特集:巨大崩壊と河床変動,地形,第5巻,第3号,267p.

白馬小谷研究社(1997): 古道案内 塩の道千国街道, 88p.

白馬町百年誌編集委員会(1992):白馬町百年誌,231p.

「白馬の歩み」編纂委員会 (1994a): 「白馬の歩み」 (白馬村誌), 4巻 観光・登山・スキー編, 362p.

「白馬の歩み」編纂委員会(1994b): 「白馬の歩み」(白馬村誌), 5巻 写真編, 339p.

「白馬の歩み」編纂委員会(1996):「白馬の歩み」(白馬村誌), 1巻 自然環境編, 618p.

「白馬の歩み」編纂委員会(2000): 「白馬の歩み」(白馬村誌), 2巻 社会環境編 上, 520p.

「白馬の歩み」編纂委員会(2003):「白馬の歩み」(白馬村誌), 3巻 社会環境編 下,518p.

白馬村:白馬村土砂災害危険区域図,

https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/bosai_anzen/bosaimap_hazardmap/2057.html,(参照 2020-06-06).

白馬村公民館(1970): 白馬のしるべ, 290p.

白馬村役場建設課(2001): 姫川流域災害(平成7年以前)に対するヒアリング調査

服部裕雄・井口博文(1999):保存版大町・安曇の昭和史、郷土出版社、246 p.

針生眞也・三浦路子・三石晋・五十嵐正信・小林健一(2003):大所地すべりの発生機構とその挙動,日本地すべり学会誌, 40巻,2号,p.41-44.

針生眞也・三石晋・三浦路子・白石秀一・五十嵐正信・小林健一(2004):GPS による大所地すべりの観測,日本地すべり 学会誌,40巻,6号,p.47-50.

稗田山崩れ 100 年事業実行委員会 (2011): 『稗田山崩れ 100 年シンポジウム』, 40p.

姫川建設業協会:姫川流域平成7年豪雨災害復興の記録.

平林照雄・宮沢洋介・太田勝一・吉原恒夫・肥田博行(1985):長野県姫川中流域の地すべり地形について,地すべり,22巻3号,p.1-10.

副読本(姫川)作成委員会(2004):ふるさと姫川・不思議ランド,建設省北陸地方建設局 松本砂防工事事務所.

藤田至則・青木滋・佐藤修・高浜信行・鈴木幸治・池田伸俊(1986):稗田山大崩壊の崩積土と崩壊の要因,地質学論集,28 号、p.147-159.

古谷尊彦 (1996a): ランドスライド, 地すべり災害の諸相, 古今書院, 215p.

古谷尊彦(1996b):岩盤破壊のランドスライド,月刊地球,1996年6月号,p.563-566.

古谷尊彦(1997): 地すべりと地形形成,-姫川流域の地形を例として-,地すべり学会新潟支部シンポジウム,p.1-12.

細野繁勝 (1923): 招魂碑の前に立ちて、細野繁勝、116p.

町田洋 (1964): 姫川流域の一渓流の荒廃とその下流に与える影響, 地理学評論, 37巻, p.477-487.

町田洋 (1967): 荒廃山地における崩壊の規模と反覆性についての一考察 - 姫川・浦川における過去約 50 年間の浸食史と 1964~65 年の崩壊・土石流 - 、水利科学、55 巻、11 巻 2 号、p.30-53.

町田洋 (1979): 信濃川上流と姫川の自然と歴史, 信濃川上流砂防百年史編集委員会編「松本砂防のあゆみ」, 建設省北陸地方建設局松本砂防工事事務所, p.1-177.

町田洋(1984): 巨大崩壊, 岩屑流と河床変動, 地形, 5巻3号, p.155-178.

町田洋(2010): 北アルプスとその周辺の地史及びそれらの第四紀学的意味,沖津進・安田正二編著(2010)『亜高山・高山域の環境変遷, - 最新の成果と展望 - 』,日本地理学会,p.3-11.

Machida, H. (1966): Rapid erosional development of mountain slopes and valleys caused by large landslide in Japan. Geogr. Rev. Tokyo Metropol. Univ., vol.1, p.55-78.

松多信尚・池田安隆・今泉俊文・佐藤比呂志(2001):糸魚川-静岡構造線活断層系北部神城断層の浅部構造と平均地すべり速度,活断層研究,20号,p.50-70.

松田時彦(2001): 糸魚川 - 静岡構造線と地震予知の現状,シンポジウム「糸魚川 - 静岡構造線と地震~住民・専門家・自治体による地震防災をめざして~」資料集,p.3-14.

松林正義 (1987): 明治 44 年 (1911) 稗田山崩壊による姫川の河道埋塞,全国防災研究会・二次災害防止研究会;『二次災害の予知と対策 No. 2』, p.15-35.

松本久志 (1995): 平成 6 年発生の清水山地すべり災害について,砂防および地すべり防止講義集,XXXV,全国治水砂防協 会,p.87-99.

松本宗順(1948): 来馬変遷三十八年史, 34p.

水山高久(1984):山地河川の河床変動とその土砂水利学的取り扱い,地形,5巻3号,p.179-203.

水山高久(1998): 姫川の大規模土砂流出と土砂管理,河川,628号,p.8-13.

宮越英紀 (1985): 大崩壊シリーズ-2 稗田山の巨大崩れ,新砂防,38巻,2号 (139), p.28-30.

明治四十四年八月十三日ノ稗田山大地辷直前ノ来馬部落全景(小谷村蔵)

望月巧一(1971): 小土山地すべりについて, 地すべり, 8巻2号, p.44-48.

望月巧一(1974): 地すべりによる地形変形の一様相 長野県清水山地すべりの例,東北地理,26巻2号,p.108-115.

望月巧一(1982):清水山, アーバンクボタ, No.20, p.24-25.

森俊勇・井上公夫・坂口哲夫(2011):『日本の天然ダムと対応策』, 水山高久監修, 古今書院, p.88-103.

八木貞助(1949): 姫川流域の砂防治水に関する調査報告, 長野縣治水砂防協會, 83p.

矢口大輔(2005): 栂池地すべりの概要と対策,第44回日本地すべり学会研究発表会,p.105-106.

山浦直人 (2010): 『馬車交通による近代道路改修事業成立に関する研究 - 明治期における長野県の道路技術と技術者 - 』,日本大学博士 (工学)論文,本文 224p., 資料, 92p.

山岸正徳(1977):清水山地辷状況調書, 11p.

山下昇・小坂共栄・矢野賢治 (1985): 長野県青木湖北岸の佐野坂山の崩壊堆積物, 信州大学理学部紀要, 20 巻 5 号, p.199-210.

横山又次郎(1912):長野県下南小谷村山崩視察報告,地学雑誌,24巻,p.608-620.

吉住安夫(1993): 新潟県の地すべり 砂防課(建設省所管)における地すべり,地すべり,第30巻,第3号,p.15-22.渡辺正幸(1984): 浦川流域における1911年の巨大崩壊と現在の砂防計画,地形,5巻3号,p.215-230.

12. 6 蒲原沢土石流災害調査委員会(1997): 12. 6 蒲原沢土石流災害調査委員会調査委員会報告書(要約),砂防学会ホームページ,p.1-9.


2014 年長野県北部の地震に関する調査団(2015):日本地震工学会 2014 年長野県北部の地震に関する調査団報告, 109p.

姫川流域 大規模土砂災害史

令和3(2021)年3月22日

国土交通省北陸地方整備局

松本砂防事務所



頚城郡古図_1115-766-1 (上越市公文書センター蔵)