

令和3年5月出水により被災した蛇籠護岸の応急復旧を行いました。-上高地(梓川)-

令和3年5月出水では梓川が増水し、明神橋の下流右岸の蛇籠護岸が被災しました。松本砂防事務所では、被災状況の確認後、立入禁止措置を行うとともに、袋詰め玉石にて応急復旧を実施し6月10日に完了しました。

これからも景観や環境に配慮しながら上高地の安全・安心のために取り組んで参りますので、引き続きご理解とご協力を宜しくお願いいたします。



被災した蛇籠護岸(撮影:R3年5月24日)

応急復旧が完了した状況(明神橋下流)



応急復旧が完成した状況 (撮影:R3年6月10日)

施工:(株)大野建設 [松本市安曇]