

地質調査業務で転落事故発生(第2報)

令和元年9月2日 17時30分頃、長野県北安曇郡小谷村中小谷地先で実施している「姫川流域地質調査業務」の一環として、浦川砂防堰堤において実施していたボーリング調査中、作業員が浦川砂防堰堤から転落するという転落事故が発生しました。

転落事故発生当日の捜索に引き続き、9月3日7:00より、警察・消防・小谷村消防団により60人体制で捜索を開始し、同日12:35に心肺停止の状態での消防により救助され、13:00に転落した本人と確認されました。

1. 業務名

姫川流域地質調査業務

2. 受注者

川崎地質(株) 北陸支店(新潟県新潟市)

3. 工期

平成31年4月10日～令和2年1月31日

4. 調査内容

地質調査(ボーリング) 一式

5. 救助場所

長野県北安曇郡小谷村中小谷地先 浦川下流第1号砂防堰堤付近
(転落場所の浦川砂防堰堤より約200m下流)

6. 救助者

(有)ソイル誠の社員 男性(53)。心肺停止の状態。

※(川崎地質(株))の下請け会社)

7. 事故発生原因

事故発生原因は現在調査中。

一配布先一

松本市政記者クラブ

大町市政記者クラブ

糸魚川市政記者クラブ

その他専門紙

問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局

松本砂防事務所

TEL 0263-33-1115(代表)

副所長(技術) 山路 広明(内線 204)

調査課長 石田 哲也(内線 351)