



平成27年 3月27日(金)

NIKOKU

PRESS RELEASE

本紙投げ込みを以て解禁

記者発表資料  
新潟県政記者クラブ  
新潟市政記者クラブ

# 「萬代橋」の補修が完了しました

萬代橋は今年、架橋から85年、国の重要文化財の指定から10年、さらには新潟地震から50年を迎える節目の年でした。

新潟国道事務所では、市民から愛される萬代橋を末永く、安全に、安心して使っていただけるよう橋梁点検等で確認された損傷の補修を進めてきましたが、このたび予定していた補修が全て完了しましたのでお知らせいたします。

補修工事に伴う交通規制等におきまして、ご協力いただきありがとうございました。

## ◆今年度実施した補修工事

補修箇所	補修内容	補修時期
橋梁部	・歩道舗装補修、高欄補修 ・アーチ下面のひび割れ補修 ・ボックス頂版の剥落防止工	・H26.6～7 ・H26.10 ・H26.11
橋詰め階段部	ひび割れ補修、断面修復、塗装塗り替え	・H26.11～H27.3
橋詰め広場	樹木の伐採、剪定	・H26.5

※詳細については別紙を参照

## お問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所  
 管理第二課長 吉田 健一 (内線441)  
 電話 025-244-2159 (代表)  
 FAX 025-246-7750

新潟国道事務所


〒950-0912 新潟市中央区南笹口2-1-65

<http://www.hrr.mlit.go.jp/niikoku/index.html>




にいこく 検索

かわら版「にいこくひろば」ははじめました！  
ホームページトップのバナーから



国土交通省北陸地方整備局

# 平成26年度「萬代橋」補修の取り組み



①アーチ下面 ひび割れ補修(第5径間)

施工前 施工後

アーチ下面のひび割れ補修を行いました。  
【10月完了】

②高欄補修(高欄の損傷)

施工前 施工後

高欄の角欠けやひび割れの補修を行いました。  
【6月完了】

③歩道舗装補修(ひび割れ、段差)

施工前 施工後

歩道舗装のひび割れや段差解消の補修を行いました。  
【7月完了】

④剪定・伐採

施工前 施工後

伐採・剪定作業等を行いました。  
【5月完了】

⑤ボックス頂版 剥落防止工

施工前 施工後

錆汁や滞水の状況

ボックス頂版の既設剥落防止材の補修を行いました。  
【11月完了】

⑥階段部補修

施工前 施工後

橋詰め階段部のひび割れ等の補修を行いました。  
【3月完了】