



冬用タイヤへの交換をお願いします！

雪みちにおいては、ノーマルタイヤ装着車による事故や登坂不能により大規模な交通障害が発生する恐れがあるため、金沢河川国道事務所では、平成28年12月21日に国道8号及び国道159号において、**雪みち安全走行に関する注意喚起（3回目）**を行いました。（1回目：平成28年11月25日、2回目：平成28年12月9日に実施）

注意喚起に併せ冬用タイヤの装着状況調査を実施した結果、**冬用タイヤの装着率は94パーセント**（調査対象台数200台）でした。

未だ6%が冬用タイヤ未装着となっています。冬用タイヤの装着・すり減ったタイヤの交換もお願いします！

1. 実施日時及び場所

◆加賀国道維持出張所管内

平成28年12月21日（水） 午前10時00分～11時00分
国道8号 「道の駅」こまつ木場湯

◆能登国道維持出張所管内

平成28年12月21日（水） 午後 1時00分～ 2時00分
国道159号 「道の駅」織姫の里 なかのと

2. 実施内容

- ◆雪みち安全走行に関する注意喚起・チラシの配布
- ◆冬用タイヤの装着率調査
- ◆調査台数：200台（小型車両 184台、大型車両 16台）

3. 冬用タイヤ装着状況調査結果

別紙のとおり

問い合わせ先

金沢河川国道事務所 道路管理第一課長 もとの つねお
本野 恒夫

住所 : 金沢市西念4丁目23番5号
電話 : 076-264-9917（道路管理第一課直通）
FAX : 076-233-9632

■調査台数及び冬用タイヤ装着率調査結果
【調査実施場所別 冬用タイヤ装着率調査結果】

実施場所	車両種別	調査台数	冬用タイヤ 装着台数	装着率
国道8号 「道の駅」こまつ木場湯	小型車	119台	111台	93%
	大型車	10台	10台	100%
国道159号 「道の駅」織姫の里 なかのと	小型車	65台	61台	93%
	大型車	6台	6台	100%
合計		200台	188台	94%

【本年度実施した冬用タイヤ装着率調査結果】

	第1回調査結果 (H28.11.25 調査)	第2回調査結果 (H28.12.9 調査)	今回調査結果 (H28.12.21 調査)
全体装着率	41%	72%	94%

■実施状況

国道8号 「道の駅」こまつ木場湯



国道159号 「道の駅」織姫の里 なかのと

