



2018年で100周年

国土交通省 千曲川河川事務所

Chikumagawa River Office
Hokuriku Regional Development Bureau
Ministry of Land
Infrastructure, Transport and Tourism

【取り扱い】 本資料の発表をもって解禁

記者発表資料
平成29年4月28日

千曲川・犀川の重要水防箇所を 地域の皆様と合同で点検します

千曲川河川事務所では、梅雨・台風などの本格的な出水期を前に、管内の千曲川・犀川において関係機関及び地域の皆様と合同で、洪水時に危険が予想され重点的に点検が必要な箇所（重要水防箇所）及び水防活動に必要な資材の備蓄状況を点検します。

これにより洪水時における水防活動の連携強化を図るとともに、地域の皆様と洪水に対するリスクを共有します。

巡視箇所(実施日順) ※集合場所は別紙参照

- 松本市（梓川・波田）地区（別紙-1）
日時：平成29年5月10日（水）13時30分～
- 松本市（島内・新村）地区（別紙-2）
日時：平成29年5月11日（木）13時30分～
- 安曇野市（別紙-3）
日時：平成29年5月17日（水）9時00分～
- 長野市（別紙-4）
日時：平成29年5月19日（金）9時00分～
- 須坂市（別紙-5）
日時：平成29年5月22日（月）13時30分～
- 中野市（別紙-6）
日時：平成29年5月23日（火）9時30分～
- 飯山市（別紙-7）
日時：平成29年5月23日（火）13時30分～
- 千曲市（別紙-8）
日時：平成29年5月23日（火）14時00分～
- 小布施町（別紙-9）
日時：平成29年5月25日（木）13時30分～
- 坂城町（別紙-10）
日時：平成29年5月25日（木）13時30分～
- 上田市（別紙-11）
日時：平成29年5月26日（金）13時30分～
- 生坂村（別紙-12）
日時：平成29年5月29日（月）13時30分～



昨年度の状況（備蓄資材の確認）



昨年度の状況（重要水防箇所の点検）

【配布先】

- ・長野市政記者クラブ
- ・長野県庁会見場
- ・新建新聞社
- ・長野経済新聞社
- ・日本工業経済新聞社 長野支局

【問い合わせ先】

国土交通省北陸地方整備局
千曲川河川事務所 026(227)7611
副所長（管理）田邊 雄司（たなべ ゆうじ）
防災情報課長 宮尾 伸憲（みやお しんけん）



千曲川河川事務所 フェイスブック

検索

クリック



国土交通省

千曲川河川事務所

検索

クリック

<http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/>



平成 29 年度千曲川・犀川重要水防箇所等合同巡視行程
(松本出張所管内)

市町村名：松本市（梓川・波田）

実施日：平成 29 年 5 月 10 日（水）

| No. | 集合時間 | 集合場所 | 点検内容 | 備考 |
|-----|-------|---|---|----|
| 1 | 9:10 | 氷室備蓄ヤード (中央橋下流左岸) | ① 氷室備蓄ヤードの備蓄資材を確認 | |
| 2 | 9:15 | 松本市梓川倭氷室 (中央橋下流左岸) | ① 梓川左岸 73.5k+250～74k+100 ・判定 A 水衝 ・判定 A 洗掘 ・氷室地区より危険箇所を確認 | |
| 3 | 9:25 | 松本市梓川倭上大妻 (梓川左岸 77.5k 付近) | ① 梓川左岸 77.5k+470～78k+250 ・判定 B 昨年までは水衝・洗掘 ・H27 年度施工箇所を確認 | |
| 4 | 9:40 | 梓川水防倉庫(国) | ① 梓川水防倉庫 備蓄資材を確認 | |
| 5 | 10:00 | 松本市梓川八景山 (八景山公民館前) | ①梓川左岸 84k+440～84.5k+30 ・判定 B 水衝 ・判定 B 洗掘 ・八景山公民館前付近の H19 維持工事箇所を確認 | |
| 6 | 10:10 | →徒歩(八景山橋(もぐり橋)経由) 松本市波田赤松 (梓川右岸 84k 付近) | ①梓川右岸 84k+440～84.5k+40 ・判定 A 水衝 ・判定 A 洗掘 ・八景山橋上流の根固洗掘箇所を確認 | |
| 7 | 10:30 | 松本市波田上川原 (上川原マレットゴルフ場上流) | ①梓川右岸 82.5k+125～82.5k+345 ・判定 A 水衝 ・判定 A 洗掘 ・対岸マレットゴルフ場の H20 工事箇所を確認 | |

平成 29 年度千曲川・犀川重要水防箇所等合同巡視行程
(松本出張所管内)

市町村名：松本市（島内・新村）

実施日：平成 29 年 5 月 11 日（木）

| No. | 集合時間 | 集合場所 | 点検内容 | 備考 |
|-----|-------|-------------------------------|---|----|
| 1 | 13:30 | ポケットパーキング (梓川右岸 69k 付近) | | |
| 2 | 13:30 | 松本下田 (ポケットパーキング) | ①梓川右岸 68.5k+300～69.0k+400 判定B 水衝 判定B 洗掘 国道 19 号より危険箇所を確認 | |
| 3 | 13:45 | 松本下田 (奈良井川右岸 0.5k 付近) | ①奈良井川右岸 0.5k～1.0k 判定B 水衝 判定B 洗掘 | |
| 4 | 13:50 | 島橋観測所（国） (奈良井川左岸 0.5k 付近) | ①奈良井川左岸 0.5k+380～1.0k+360 判定A 水衝洗掘 島橋観測所より危険箇所を確認 | |
| 5 | 14:05 | 島内水防倉庫（市） | ①島内水防倉庫の備蓄資材を確認 | |
| 6 | 14:20 | 松本市島内島高松 (大糸線鉄橋上流右岸) | ①梓川右岸 73.0k+460～73.5k+90 判定B 水衝洗掘 マレットゴルフ場付近の水衝部を確認 | |
| 7 | 14:35 | 松本市小宮 (リバーサイドゴルフクラブ 下流) | ①梓川右岸 75.5k+400～76.0k+100 判定B 水衝洗掘 H22 工事施工箇所 新村地区より水衝部を確認 | |
| 8 | 14:50 | 新村水防倉庫（市） | ①新村水防倉庫の備蓄資材を確認 | |

平成 29 年度千曲川・犀川重要水防箇所等合同巡視行程
(松本出張所管内)

市町村名：安曇野市

実施日：平成 29 年 5 月 17 日（水）

| No. | 集合時間 | 集合場所 | 点検内容 | 備考 |
|-----|-------|--------------------------|---|----|
| 1 | 9:00 | 小泉水防倉庫前 (睦橋下流左岸) | ①小泉水防倉庫の備蓄資材を確認 | |
| 2 | 9:10 | 明科南陸郷 (犀川左岸 53k 付近) | ②犀川左岸 53.0k～53.5k+310 判定 A 堤防断面 判定 A 堤防高不足 睦橋左岸堤防より確認 | |
| 3 | 9:35 | 明科南陸郷 (中村公園上流) | ②犀川左岸 56.0k+90～56.5k 判定 B 水衝洗掘 荻原地区より確認 | |
| 4 | 9:50 | 明科木戸 (木戸橋下流右岸) | ②犀川右岸 57.5k+320～57.5k+445 判定 B 水衝洗掘 荻原地区より対岸の護岸老朽箇所を 確認 | |
| 5 | 10:00 | 重柳水防倉庫 (国) | ②重柳水防倉庫の備蓄資材を確認 | |
| 6 | 10:20 | 豊科野田 (中電犀川水力発電所取水口) | ②犀川右岸 63.5k+370～64.0k+230 判定 A 堤防断面不足 判定 B 水衝洗掘 豊科光地区より護岸老朽箇所を確認 | |
| 7 | 10:45 | 豊科徳治郎 (犀川左岸 63.5k 付近) | ②犀川左岸 63.5k+310～65.5k+380 判定 A 水衝洗掘 徳治郎地区より水衝洗掘箇所を確認 | |
| 8 | 11:00 | 豊科柳原 (犀川左岸 67.0k 付近) | ①犀川左岸 67.0k+140～67.0k+360 判定 A 水衝洗掘 ②柳原地区より根固洗掘状況を確認 | |
| 9 | 11:25 | 真々部水防倉庫 (市) | ①真々部水防倉庫の備蓄資材を確認 | |

平成 29 年度千曲川・犀川重要水防箇所等合同巡視行程
(長野・戸倉・中野出張所管内)

市町村名：長野市

実施日：平成 29 年 5 月 19 日 (金)

※ 午前の行程は、昨年より集合時間が早くなっています。

| No. | 集合時間 | 集合場所 | 点検内容 | 備考 |
|-----------|-------|---------------------------------------|--|---------|
| 1 | 9:00 | 津野 長沼支所 | ②津野緊急資材庫〔国〕 ③千曲川左岸 57.25k 堤防 判定 A 堤防高 | 中野出張所管内 |
| 2 | 9:25 | 村山 村山橋左岸下流 ・長沼緊急資材庫〔国〕 | ③長沼緊急資材庫〔国〕 ④千曲川左岸 59.25k 堤防 判定 A 堤防高 | 中野出張所管内 |
| 3 | 9:40 | 柳原 村山橋左岸上流 ・柳原水防倉庫〔市〕 | ③柳原水防倉庫〔市〕 ④千曲川左岸 60.0k 判定 B 堤防高 | 長野出張所管内 |
| 4 | 10:10 | 大豆島 落合橋左岸上流 ・大豆島水防倉庫〔市〕 | ①大豆島水防倉庫〔市〕 ②犀川左岸 0.75k 判定 A 漏水 (H18,7 実績) | 長野出張所管内 |
| 5 | 10:30 | 川合新田 長野大橋左岸上流 ・川合新田緊急資材庫〔国〕 | ①川合新田緊急資材庫〔国〕 ②犀川左岸 3.75k 判定 A 漏水 (H18,7 実績) | 長野出張所管内 |
| 6 | 10:55 | 青木島 丹波島橋下 | ①犀川右岸 5.25k 堤防 判定 A 水衝洗掘 | 長野出張所管内 |
| 7 | 11:20 | 綱島 長野大橋右岸上流 ・綱島緊急資材庫〔国〕 | ③大豆島水防倉庫〔市〕 ④犀川右岸 3.75k 判定 B 堤防断面 | 長野出張所管内 |
| 8 | 11:50 | 松代町牧島 千曲川右岸 前川排水樋管上流 ・大室水防倉庫〔市〕 | ①大室水防倉庫〔市〕 ②千曲川右岸 69.0k 判定 A 漏水 (S57.9 実績) | 長野出張所管内 |
| 昼食 (一旦解散) | | | | |

| | | | | |
|----|---------|--|---|---------|
| 9 | 13 : 45 | 真島町真島 千曲川左岸 中真島沖第12号暗渠上流 ・真島緊急資材庫〔国〕 | ①真島緊急資材庫〔国〕 ②千曲川左岸 68.5k+100 判定 A 漏水 (S58.9 実績) | 長野出張所管内 |
| 10 | 14 : 15 | 東福寺 千曲川左岸 小森第二排水機場樋管 | ①千曲川左岸 75.5k 堤防 判定 A 漏水 (S58.9 実績) | 長野出張所管内 |
| 11 | 14 : 45 | 塩崎 北陸新幹線橋梁左岸上流 ・唐猫水防倉庫〔市〕 | ①千曲川左岸 79.25k 堤防 判定 B 堤防高 | 戸倉出張所管内 |

平成 29 年度千曲川・犀川重要水防箇所等合同巡視行程
(長野・中野出張所管内)

市町村名：須坂市

実施日：平成 29 年 5 月 22 日 (月)

| No. | 集合時間 | 集合場所 | 点検内容 | 備考 |
|-----|-------|--------------------------|---|------|
| 1 | 13:30 | 八木沢川樋門 | ①千曲川右岸 57.0k 堤防 判定 A 堤防高 (流下能力) | 中野管内 |
| 2 | 14:10 | 相之島水防倉庫 (市) | ①相之島水防倉庫 [市] ②千曲川右岸 58.5k 堤防 判定 A 堤防高 (流下能力) | 中野管内 |
| 3 | 14:30 | 村山水防倉庫 (市) | ①村山水防倉庫 [市] ②千曲川右岸 59.5k 堤防 判定 B 堤防高 (流下能力) | 中野管内 |
| 4 | 14:50 | 村山緊急資材庫 (国) (村山橋右岸上流) | ①村山緊急資材庫 [国] ②千曲川右岸 60.5k 堤防 判定 A 堤防高 (流下能力) 判定 B 堤防断面 | 長野管内 |
| 5 | 15:10 | 福島水防倉庫 (市) (屋島橋右岸下流) | ①福島水防倉庫 [市] ②千曲川右岸 62.5k 堤防 判定 B 堤防高 (流下能力) | 長野管内 |

平成 29 年度千曲川・犀川重要水防箇所等合同巡視行程
(中野出張所管内)

市町村名：中野市

実施日：平成 29 年 5 月 23 日 (火)

| No. | 集合時間 | 集合場所 | 点検内容 | 備考 |
|-----|-------|---|---|----|
| 1 | 9:30 | 栗林 栗林排水樋管 ※栗林水防倉庫上流付近 (千曲川右岸 49.75k 付近) | ④千曲川右岸 49.0k+310 付近 判定B 堤防高 (流下能力) | |
| 2 | 10:00 | 大俣 大俣築堤 (千曲川右岸 47.75k 付近) | ⑤千曲川右岸 47.75k 付近 判定B 堤防高 (流下能力) 判定B 漏水 (詳細点検) | |
| 3 | 10:30 | 上今井 本沢川樋門 (千曲川左岸 49.5k 付近) | ⑤千曲川左岸 49.0k+380 付近 判定B 堤防高 (流下能力) 判定B 水衝洗掘 | |
| 4 | 11:00 | 笠倉 笠倉築堤 (千曲川左岸 45.0k 付近) | ③千曲川左岸 45.0k 付近 判定A 堤防高 (流下能力) 判定A 堤防断面 | |
| 5 | 11:30 | 岩井 岩井水防倉庫 (市) (千曲川右岸 36.5k 付近) | ③岩井水防倉庫 [市] ④千曲川右岸 36.5k 付近 判定B 堤防高 (流下能力) | |

平成 29 年度千曲川・犀川重要水防箇所等合同巡視行程
(中野出張所管内)

市町村名：飯山市

実施日：平成 29 年 5 月 23 日 (火)

| No. | 集合時間 | 集合場所 | 点検内容 | 備考 |
|-----|-------|--|---|----|
| 1 | 13:30 | 蓮 古牧橋左岸下流 ・蓮救急内水格納庫 (千曲川左岸 39.5k) | ⑤救急内水格納庫 ⑥千曲川左岸 39.5k+220 付近 判定A 堤防高(流下能力) 判定A 堤防断面 判定B 漏水(詳細点検) ⑦災害対策車両状況(排水ポンプ車など) | |
| 2 | 14:00 | 常盤 花の駅千曲川 ・常盤緊急資材庫〔国〕 (千曲川左岸 30.0k 付近) | ⑥常盤緊急資材庫〔国〕 ⑦千曲川左岸 30.0k 付近 判定B 堤防高(流下能力) 判定B 漏水(詳細点検) | |
| 3 | 14:30 | 柏尾 柏尾橋左岸下流 ・柏尾水防倉庫〔市〕 千曲川左岸 25.5k 付近) | ⑥柏尾水防倉庫〔市〕 ⑦千曲川左岸 25.5k 付近 判定B 堤防高(流下能力) 判定B 堤防断面 判定B 法崩れ・すべり 判定要 破堤跡 | |
| 4 | 15:00 | 野坂田 中央橋右岸下流 ・木島緊急資材庫〔国〕 (千曲川右岸 33.5k 付近) | ④木島緊急資材庫〔国〕 ⑤千曲川右岸 33.5k 付近 判定B 堤防高(流下能力) 判定A 漏水(H18,7 実績) ⑥漏水対策工事内容など | |

平成 29 年度千曲川・犀川重要水防箇所等合同巡視行程
(戸倉出張所管内)

市町村名：千曲市

実施日：平成 29 年 5 月 23 日 (火)

| No. | 集合時間 | 集合場所 | 点検内容 | 備考 |
|-----|-------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| 1 | 14:00 | 土口水門付近 (千曲川右岸 77.5k 付近) | 千曲市氾濫危険水位設定箇所 | 長野出張所管内 |
| 2 | 14:20 | 千曲橋上流右岸 (千曲川右岸 82.5k 付近) | 杭瀬下水位観測所 確認 | |
| 3 | 14:35 | 新田 (千曲川右岸 83.5k 付近) | 判定 A 堤防高不足 判定 A 堤防断面不足 | |
| 4 | 15:00 | 須坂 千曲川左岸(86.00k 付近) | 判定 A 漏水 (H18.7) | |
| 5 | 15:10 | 芝原水防倉庫 (国) (千曲川左岸 87.0k 付近) | 水防資材確認 | |
| 6 | 15:30 | 磯部格納庫 (千曲川右岸 91.0k 付近) | 排水ポンプ車、照明車確認 | |

平成 29 年度千曲川・犀川重要水防箇所等合同巡視行程
(中野出張所管内)

市町村名：小布施町

実施日：平成 29 年 5 月 25 日（木）

| No. | 集合時間 | 集合場所 | 点検内容 | 備考 |
|-----|-------|---|--|----|
| 1 | 13:30 | 山王島 小布施橋右岸下流 ・山王島水防倉庫（町） （千曲川右岸 54.5k 付近） | ⑧山王島水防倉庫〔町〕 ⑨千曲川右岸 53.0k～56.0k+170 判定 A 堤防高（流下能力） | |
| 2 | 14:00 | 押羽 篠井川排水機場上流 ・押羽緊急資材庫〔国〕 （千曲川右岸 52.5k 付近） | ⑧押羽緊急資材庫〔国〕 ⑨千曲川右岸 52.5k 付近 判定 A 堤防高（流下能力） 判定 A 漏水（H18,7 実績） | |
| 3 | 14:30 | 吉島 浅川樋門 （千曲川左岸 53.5k 付近） | ⑧千曲川左岸 54.0k～55.5k 付近 判定 A 堤防高（流下能力） 判定 B 漏水（詳細点検） ⑨浅川排水機場工事（県） | |

平成 29 年度千曲川・犀川重要水防箇所等合同巡視行程
(戸倉出張所管内)

市町村名：坂城町

実施日：平成 29 年 5 月 25 日 (木)

| No. | 集合時間 | 集合場所 | 点検内容 | 備考 |
|-----|-------|---|---------------------------|----|
| 1 | 13:30 | 刈屋原 千曲川右岸 (91.00k+325m付近) | 判定 A 堤防高不足 判定 A 堤防断面不足 | |
| 2 | 13:55 | 坂城水防倉庫 (国) (千曲川左岸 93.75k 付近 坂城大橋上流) | 水防資材確認 | |
| 3 | 14:20 | 網掛 (千曲川左岸 95.00k 付近 大望橋上流) | 判定 A 水衝洗堀 | |
| 4 | 14:45 | 鼠橋下流 (千曲川左岸 96.50k 付近) | 判定 A 堤防断面不足 | |
| 5 | 15:10 | 鼠橋 (千曲川左岸 97.25k 付近) | わかりやすい量水標 | |
| 6 | 15:35 | 四ツ屋 (千曲川右岸 94.00k+105m 付近) | 判定 A 堤防高不足 判定 A 堤防断面不足 | |

平成 29 年度千曲川・犀川重要水防箇所等合同巡視行程
(戸倉出張所管内)

市町村名：上田市

実施日：平成 29 年 5 月 26 日 (金)

| No. | 集合時間 | 集合場所 | 点検内容 | 備考 |
|-----|-------|----------------------------------|--|----|
| 1 | 13:30 | 下塩尻 千曲川右岸(98.00k+200m 付近) | 判定 B 水衝洗堀 | |
| 2 | 13:55 | 上塩尻 千曲川右岸(100.00k 付近) | 判定 A 水衝洗堀 | |
| 3 | 14:20 | 上田水防倉庫 (国) (千曲川右岸 102.00k 付近) | 水防資材確認 | |
| 4 | 14:45 | 諏訪形 (千曲川左岸 103.50k 付近) | 判定 A 水衝洗堀 | |
| 5 | 15:10 | 小牧 (千曲川左岸 105.00k 付近) | 判定 A 堤防高不足 判定 A 堤防断面不足 判定 A 水衝洗堀 | |
| 6 | 15:35 | 上堀 (千曲川右岸 107.00k 付近) | 判定 A 堤防高不足 判定 A 堤防断面不足 判定 B 水衝洗堀 | |
| 7 | 15:50 | 大屋 (千曲川右岸 109.00k+250m 付近) | 判定 A 堤防高不足 | |

平成 29 年度千曲川・犀川重要水防箇所等合同巡視行程
(松本出張所管内)

市町村名：生坂村

実施日：平成 29 年 5 月 29 日 (月)

| No. | 集合時間 | 集合場所 | 点検内容 | 備考 |
|-----|-------|---------------------------|--|----|
| 1 | 13:30 | 旭地区水防倉庫前 (村) | ⑩旭地区水防倉庫の備蓄材確認 | |
| 2 | 13:55 | 下押野 (日野橋上流右岸) | ⑩犀川右岸 52.0k～53.0k 判定 A 堤防断面不足 判定 A 堤防高不足 ⑪東京電力の蛇籠堤を確認 | |
| 3 | 14:20 | 下生野 (睦橋上流右岸) | ⑩犀川右岸 53.0k+250～53.5k 判定 B 水衝洗掘 ⑪睦橋左岸より上流の水衝部を確認 | |
| 4 | 14:30 | 下生野 (睦橋上流右岸) | ③犀川右岸 53.5k+300～54.0k 判定 B 水衝洗掘 ④睦橋上流左岸より天神沢下流の水衝部を確認 | |
| 5 | 15:10 | 小立野 (南部浄水場下流) | ⑤犀川右岸 54.0k～55.0k+220k 判定 A 堤防断面高不足 判定 A 堤防高不足 ⑥小立野地区堤防上より危険箇所を確認 | |
| 6 | 15:20 | 緊急用坂路 (犀川右岸 55.25k 付近) | ⑤犀川右岸 55.25k ⑥H18 災の小立野護岸で施工した緊急用資材坂路を確認 | |