

## 砂防えん堤工事で死亡事故発生

6月3日 15時頃、阿賀町豊実地先で実施している『馬取沢砂防堰堤その4工事』<sup>まとりさわさぼうえんてい</sup>の工事用道路において、トレーラーの荷台から鉄板を荷卸する際、フックが外れ、トレーラーと鉄板の間に挟まれるという死亡事故が発生しました。

1. 工事名  
馬取沢砂防堰堤その4工事
2. 受注者  
(株) 巴山組 (阿賀町)
3. 工期  
平成31年4月19日～令和元年12月4日
4. 工事内容  
床固工 1基、水叩工・側壁工 1基、仮設工 一式
5. 発生場所  
東蒲原郡阿賀町豊実地先 馬取沢砂防堰堤その4工事 工事用道路内
6. 事故発生原因  
事故発生原因は現在調査中。

同時発表記者クラブ

新潟県政記者クラブ  
新潟県政記者クラブ

### 【問い合わせ先】

国土交通省 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所

副所長(技術) 保要 牧央

〒956-0032 新潟市秋葉区南町14-28

電話 0250-22-2211(代)

<http://www.hrr.mlit.go.jp/agano/>

