



令和元年6月25日  
河川部水災害予報センター

## 令和元年5月の北陸地方整備局管内の水文・水質状況

北陸地方整備局管内一級河川の主要な水文・水質観測所における観測結果及び水質事故の状況について発表します。

なお、掲載の数値は速報値であり、確定値と異なることがあります。

令和元年5月の概要は、次のとおりです。

○生活環境項目のBODは、2地点で環境基準値を上回りました。

- ・信濃川水系 千曲川 千曲橋地点 BOD 2.4mg/L(環境基準値 2.0mg/L)
- ・信濃川水系 信濃川 旭橋地点 BOD 2.1mg/L(環境基準値 2.0mg/L)

○健康項目で、環境基準値を超えた地点はありませんでした。

○要監視項目で指針値を超えた地点はありませんでした。

○5月の水質事故発生件数は4件でした。

- ・北陸地方整備局に通報のあった水質事故は、4件でした。
  - ・流出物質別では、油類4件でした。
  - ・事故原因別では、取扱い不注意が2件、機器の破損1件、その他1件でした。
  - ・県別では、新潟県2件、長野県1件、石川県1件でした。
- ※主な水質事故の概要は別紙のとおりです。

なお、本資料に関するデータ等については、北陸地方整備局ホームページにおいて提供していますので、そちらをご覧ください。

(ホームページアドレス <http://www.hrr.mlit.go.jp/river/suisitu/suicon.html>)

### 同時資料配付記者クラブ

新潟県政記者クラブ  
新潟県政記者クラブ  
富山県政記者クラブ  
石川県政記者クラブ  
福島県政記者クラブ  
長野市政記者クラブ  
長野県庁会見場

### 問い合わせ先 :

国土交通省北陸地方整備局 河川部  
水災害予報センター長 田邊 雄司  
代表 : 025-280-8880 直通 : 025-280-6770 FAX : 025-370-6781  
北陸技術事務所(水質分析機関)  
品質調査課長 原 俊彦  
代表 : 025-231-1281 直通 : 025-231-8037 FAX : 025-231-1283

( 別 紙 )

北陸地方整備局に通報のあった主な水質事故の概要

発生年月日	水系名	河川名	原因物質の量	事故発生場所	事故の概要
2019/5/18	信濃川	五十嵐川-新通川-道路側溝	灯油・約200L	新潟県三条市	三条市の一般宅において、車を自宅駐車場に駐車しようとしたところ、誤ってホームタンクにあたり倒れ、灯油約200Lが漏洩した。近くの道路側溝に流出し、吸着マット等を設置し対応した。道路側溝の流れは緩く、下流の五十嵐川では油膜・油臭は確認されなかった。