



令和元年7月23日
河川部水災害予報センター

令和元年6月の北陸地方整備局管内の水文・水質状況

北陸地方整備局管内一級河川の主要な水文・水質観測所における観測結果及び水質事故の状況について発表します。

なお、掲載の数値は速報値であり、確定値と異なることがあります。

令和元年6月の調査地点における概要は、次のとおりです。

- 生活環境項目のBODは、環境基準値以下でした。
 - 健康項目で、環境基準値を超えた地点はありませんでした。
 - 要監視項目で指針値を超えた地点はありませんでした。
 - 6月の水質事故発生件数は7件でした。
 - ・北陸地方整備局に通報のあった水質事故は、7件でした。
 - ・流出物質別では、油類7件でした。
 - ・事故原因別では、取扱い不注意1件、機器の破損2件、交通事故2件、その他2件でした。
 - ・県別では、新潟県2件、福島県1件、富山県3件、岐阜県1件でした。
- ※主な水質事故の概要は別紙のとおりです。

なお、本資料に関するデータ等については、北陸地方整備局ホームページにおいて提供していますので、そちらをご覧ください。

(ホームページアドレス <http://www.hrr.mlit.go.jp/river/suisitu/suicon.html>)

同時資料配付記者クラブ

新潟県政記者クラブ
新潟県政記者クラブ
富山県政記者クラブ
石川県政記者クラブ
福島県政記者クラブ
長野市政記者クラブ
長野県庁会見場

問い合わせ先 :

国土交通省北陸地方整備局 河川部
水災害予報センター長 田邊 雄司
代表 : 025-280-8880 直通 : 025-370-6770 FAX : 025-370-6781
北陸技術事務所(水質分析機関)
品質調査課長 原 俊彦
代表 : 025-231-1281 直通 : 025-231-8037 FAX : 025-231-1283

(別 紙)

北陸地方整備局に通報のあった主な水質事故の概要

発生年月日	水系名	河川名	原因物質の量	事故発生場所	事故の概要
2019/6/8	常願寺川	和田川	軽油・約200L	富山県富山市	富山市の有峰林道を走行していたトレーラーから、積載していたバックホウがずり落ち谷底に転落した。燃料の軽油約200Lが流出し、転落箇所に吸着マットを設置して対応した。なお、転落箇所から和田川までは100m程度離れており、和田川及び下流の常願寺川においては、油膜・油臭は確認されなかった。
2019/6/29	信濃川	貝喰川-水路	廃油・約150L	新潟県三条市	三条市の事業場(産廃処理業者)において、大雨により油水分離槽から約150L(推定)の廃油が水路へ流出した。水路及び下流の貝喰川に吸着マット及びオイルフェンスを設置し対応した。