



令和元年8月23日  
河川部水災害予報センター

## 令和元年7月の北陸地方整備局管内の水文・水質状況

北陸地方整備局管内一級河川の主要な水文・水質観測所における観測結果及び水質事故の状況について発表します。

なお、掲載の数値は速報値であり、確定値と異なることがあります。

令和元年7月の調査地点における概要は、次のとおりです。

- 生活環境項目のBODは、環境基準値以下でした。
  - 健康項目で、環境基準値を超えた地点はありませんでした。
  - 要監視項目で指針値を超えた地点はありませんでした。
  - 7月の水質事故発生件数は3件でした。
    - ・北陸地方整備局に通報のあった水質事故は、3件でした。
    - ・流出物質別では、油類3件でした。
    - ・事故原因別では、機器の破損1件、交通事故1件、原因不明1件でした。
    - ・県別では、富山県1件、長野県1件、石川県1件でした。
- ※主な水質事故の概要は別紙のとおりです。

なお、本資料に関するデータ等については、北陸地方整備局ホームページにおいて提供していますので、そちらをご覧ください。

(ホームページアドレス <http://www.hrr.mlit.go.jp/river/suisitu/suicon.html>)

### 同時資料配付記者クラブ

新潟県政記者クラブ  
新潟県政記者クラブ  
富山県政記者クラブ  
石川県政記者クラブ  
福島県政記者クラブ  
長野市政記者クラブ  
長野県庁会見場

### 問い合わせ先 :

国土交通省北陸地方整備局 河川部  
水災害予報センター長 田邊 雄司  
代表 : 025-280-8880 直通 : 025-370-6770 FAX : 025-370-6781  
北陸技術事務所(水質分析機関)  
品質調査課長 原 俊彦  
代表 : 025-231-1281 直通 : 025-231-8037 FAX : 025-231-1283

( 別 紙 )

北陸地方整備局に通報のあった主な水質事故(概ね100L以上程度)の概要

発生年月日	水系名	河川名	原因物質の量	事故発生場所	事故の概要
2019/7/18	庄川	水路	重油・約230L	富山県砺波市	砺波市の工場(アスファルト製造会社)において、工場内のバーナー設備の配管接続部の不具合により、重油約230Lが水路に流出した。敷地外への排水を止め、吸着マットで油分を回収するとともに、水路では油分をポンプで汲み上げ対応した。