

地質調査業務で転落事故発生

令和元年9月2日 17時30分頃、長野県北安曇郡小谷村中小谷地先で実施している「姫川流域地質調査業務」の一環として、浦川砂防堰堤において実施していたボーリング調査中、作業員が浦川砂防堰堤から転落するという転落事故が発生しました。

同日、19:10頃より警察・消防による捜索を開始しましたが発見できず、20:35頃現地の安全が確認できないため捜索を打ち切り、9月3日6:30より再び捜索を行う予定です。

1. 業務名

姫川流域地質調査業務

2. 受注者

川崎地質(株) 北陸支店(新潟県新潟市)

3. 工期

平成31年4月10日～令和2年1月31日

4. 調査内容

地質調査(ボーリング) 一式

5. 発生場所

長野県北安曇郡小谷村中小谷地先 浦川砂防堰堤地点

6. 事故発生原因

事故発生原因は現在調査中。

—配布先—

松本市政記者クラブ

大町市政記者クラブ

糸魚川市政記者クラブ

その他専門紙

問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局

松本砂防事務所

TEL 0263-33-1115(代表)

副所長(技術) 山路 広明(内線 204)

調査課長 石田 哲也(内線 351)