

北陸地方整備局
記者発表・資料配付

・記者発表 ・資料配付 日 時	令和元年 10 月 14 日 18 時 30 分
-----------------------	-----------------------------

件 名	<p>【災害情報】</p> <p>台風第19号の対応について、 千曲川左岸 58k 付近における</p> <p>速やかな浸水状況の解消に向けた 排水活動の状況 をお知らせします。</p>
-----	--

取り扱い	・発表をもって解禁
------	-----------


発表先	・管内各県記者クラブ
-----	------------

発表概要	<p>千曲川河川事務所では、昨日より 23 台の排水ポンプ車による排水活動を実施しています。</p> <p>10月14日11時時点で浸水面積約 9.5 km² 中 4.0 km² (約 42%) が解消された。</p> <p>引き続き、ポンプ車の位置を移動し、効果的な早期の浸水解消を目指して関係機関と調整中です。</p>
------	---

問い合わせ先	<p>北陸地方整備局 TEL (代表) 025-280-8880</p> <p>所 属 氏 名 河川部 河川調査官 岡本 弘基</p>
--------	---

長野市穂保堤防決壊 浸水状況(10月14日時点)

浸水範囲 約5.5km²
(10月14日11時時点)
※詳細は調査中です



10月13日 3時浸水

10月13日 10時
浸水範囲 約9.5km²

赤沼浸水点より約1.2km
冠水 冠水深約1.5m

破堤点
(千曲川左岸58.0km付近)

写真②
11:37撮影

写真①
12:15撮影

写真① 10月14日 12時15分



写真② 10月14日11時37分



台風19号出水 応急対策班活動報告(千曲川河川事務所)



排水状況



排水作業前



自衛隊から情報収集



排水作業後