

令和2年3月の北陸地方整備局管内の水文・水質状況

北陸地方整備局管内一級河川の主要な水文・水質観測所における観測結果及び水質事故の状況について発表します。

なお、掲載の数値は速報値であり、確定値と異なることがあります。

令和2年3月の調査地点における概要は、次のとおりです。

○生活環境項目のBODは、1地点で環境基準値を上回りました。

・信濃川水系 千曲川 千曲橋 BOD 2.2mg/L(環境基準値2.0mg/L)

○健康項目で、環境基準値を超えた地点はありませんでした。

○要監視項目で指針値を超えた地点はありませんでした。

○3月の水質事故発生件数は6件でした。

・北陸地方整備局管内で報告のあった水質事故は、6件でした。

・流出物質別では、油類5件、その他1件でした。

・事故原因別では、取り扱い不注意3件、原因不明3件でした。

・県別では、新潟県5件、富山県1件でした。

※主な水質事故の概要は別紙のとおりです。

なお、本資料に関するデータ等については、北陸地方整備局ホームページにおいて提供していますので、そちらをご覧ください。

(ホームページアドレス <http://www.hrr.mlit.go.jp/river/suisitu/suicon.html>)

同時資料配付記者クラブ

新潟県政記者クラブ
新潟県政記者クラブ
富山県政記者クラブ
石川県政記者クラブ
福島県政記者クラブ
長野市政記者クラブ
長野県庁会見場

問い合わせ先 :

国土交通省北陸地方整備局 河川部

水災害予報センター長 長谷川 達也

代表 : 025-280-8880 直通 : 025-370-6770 FAX : 025-370-6781

北陸技術事務所(水質分析機関)

品質調査課長 原 俊彦

代表 : 025-231-1281 直通 : 025-231-8037 FAX : 025-231-1283

(別 紙)

北陸地方整備局に通報のあった主な水質事故(概ね100L以上程度)の概要

発生年月日	水系名	河川名	原因物質の量	事故発生場所	事故の概要
2020/3/25	阿賀野川	阿賀川-鬼光頭川(きこうずがわ)	灯油・約470L	福島県西会津町(一般宅)	西会津町の一般宅において、ホームタンクからの小分け作業中の不注意により、灯油約470Lが漏出した。一部が付近の水路を通じて、鬼光頭川へ流出した。県において、水路および鬼光頭川にマットおよびオイルフェンスを設置し対応した。
2020/3/27	信濃川	魚野川	灯油・最大100L	新潟県南魚沼市(一般宅)	南魚沼市の一般宅において、ホームタンクのバルブの締めが緩く、灯油約100Lが漏出した。一部が付近の水路を通じて、魚野川へ流出した。県及び消防において、水路に吸着マットを設置し対応した。