



国土交通省

国土交通省 千曲川河川事務所

Chikumagawa River Office
Hokuriku Regional Development Bureau
Ministry of Land
Infrastructure, Transport and Tourism

【取り扱い】 本資料の発表をもって解禁

記者発表資料
令和2年6月10日

令和元年東日本台風（台風第19号）により 『越水』で被害を受けた箇所の復旧工事が概成

千曲川河川事務所では、令和元年10月の台風第19号により被害を受けた堤防等の災害復旧工事を実施しています。

このうち、長野市穂保地区をはじめとする『越水』で被害を受けた箇所については、堤防復旧、川裏側の補強及び天端保護工が完了しました。



↑仮締切堤
(R元.10.30)



堤防復旧完了→
(R2.6.6撮影)

【長野市穂保地区の復旧工事の状況】

【配布先】

- ・長野市政記者クラブ
- ・長野県庁会見場
- ・長野市政記者会
- ・日本工業経済新聞社 長野支局

【問い合わせ先】

国土交通省北陸地方整備局
千曲川河川事務所 026(227)7611
副所長 吉田 俊康（よしだとしやす）



千曲川河川事務所 フェイスブック

検索

クリック

千曲川河川事務所

検索

クリック

<http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/>



堤防復旧工事実施箇所 信濃川水系千曲川【大臣管理区間】

箇所名	被災状況
◆大臣管理区間	
①中野市栗林	堤防川裏法崩れ
②小布施町大島	堤防川裏法崩れ
③長野市穂保	堤防決壊・川裏法崩れ
④千曲市雨宮	堤防川裏法崩れ
⑤長野市篠ノ井塩崎	堤防川裏法崩れ

被災状況



堤防復旧完了 (R2.5.21撮影)

①



被災状況

②



堤防復旧完了 (R2.6.1撮影)



被災状況

⑤



堤防復旧完了 (R2.6.9撮影)



被災状況

④



堤防復旧完了 (R2.5.29撮影)