

●「千曲川堤防調査委員会」の委員による現地調査

調査日時: 令和元年10月15日(火) 13:00~16:00

調査場所: 長野県長野市穂保地先

千曲川左岸58k付近の堤防決壊箇所

上田市諏訪形地先

千曲川左岸104k付近の堤防欠損箇所



決壊箇所現地調査(千曲川左岸58k付近)



欠損箇所現地調査(千曲川左岸104k付近)



決壊箇所現地調査(千曲川左岸58k付近)



欠損箇所現地調査(千曲川左岸104k付近)



記者会見の様子(千曲川左岸58k付近)



記者会見の様子(千曲川左岸104k付近)

●現地調査箇所位置図



「千曲川堤防調査委員会」委員名簿

	氏名	所属
委員長	大塚 悟	長岡技術科学大学工学部 教授
委員	宮島 昌克	金沢大学理工研究域地球社会基盤学系 教授
委員	安田 浩保	新潟大学災害・復興科学研究所 准教授
委員	吉谷 純一	信州大学工学部水環境・土木工学科 教授
委員	豊田 政史	信州大学工学部水環境・土木工学科 准教授
委員	福島 雅紀	国土交通省 国土技術政策総合研究所 河川研究 部河川研究 室長
委員	佐々木 哲也	国立研究開発法人土木研究所 地質・地盤研究グループ 土質・振動チーム 上席研究員

(敬称略)

※宮島先生については、当日欠席