
①-1 能登半島地震被害状況(道路)

(平成19年3月30日17時現在)



①-2 能登半島地震復旧状況(道路)



②能登半島地震被害状況(河川・ダム・砂防・海岸) (平成19年3月30日17時現在)




③能登半島地震被害状況 (港湾、空港)

(平成19年3月30日17時現在)



④能登半島地震被害状況 (下水道、公園等)

(平成19年3月30日17時現在)



The second secon

輪島市門前処理区被災箇所 (下水管渠への土砂流入)

- ・破断した管渠が、汚泥・土砂により閉塞
- ・今後の復旧工法の検討等を 行うため、汚泥等をバ キューム車により吸引

□下水道、公園等の復旧状況

	下水処理場	・水処理に支障なし
4 4	下水管渠等	・仮ポンプ及び仮配管の設置 等の応急処理を実施 (4月3日完了予定)
AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	公園	・立入禁止措置等を実施 ・今後、復旧予定
NOTES AND	公営住宅	・ブルーシート等の設置によ る応急処理済み
9		



七尾市白崎公園被災箇所 (擁壁の転倒)

■下水道被害

処理場	ポンプ場	管渠等
4 箇所	O箇所	5 市町

※被災した市町村(3市2町)輪島市、七尾市、珠洲市、穴水町、志賀町

■公園被害

県管理	市町村管理	計
O箇所	4 箇所	4 箇所

※被災した市町村:七尾市

■その他の都市施設被害

富山湾

園路・広場・ 休養施設	運動施設	教養施設 その他	計
O箇所	O箇所	O箇所	O箇所

:下水処理場

:公営住宅

:都市公園

:下水管渠等被災区域

■公営住宅の被害

	市営	計
0戸	1戸	1戸

※被災した市町村:輪島市

⑤能登半島地震被害状況 (官庁施設)


(平成19年3月30日17時現在)















空調屋外機の転倒

内装材の欠損


書架の転倒

グレーチングの外れ

事務室家具の転倒

舗装の亀裂、タイルの破損

ガラス亀裂補修



能登半島地震 官庁施設被害箇所位置図

水登咋沢町町市市 4 18