

平成19年3月25日 石川県能登地震被災写真



① 滋賀町末吉



② 輪島市道(深見地先)



⑫ 能登有料道路(横田IC付近)



写真②

写真④

写真⑤

写真⑩, ⑪

写真⑬

写真⑥

写真⑧

写真①

写真③

④ 国道249号(大福寺)

③(主) 志賀田鶴浜線(福野)



⑪ 能登有料道路(豊川橋付近)



⑩ 能登有料道路(豊川橋付近)



⑧ 和倉港



⑦ 河原田川



⑥(一) 豊田笠師保停車場線(中島町塩津)