

| |
|-----------|
| 北陸地方整備局 |
| 記者発表・資料配付 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| ・記者発表 ・資料配付 日 時 | 平成19年7月19日 8時30分 |
|-----------------------|---------------------|

| | |
|-----|--|
| 件 名 | 7月16日10時13分頃新潟県上中越沖で発生した 「平成19年新潟県中越沖地震」の状況 (第13報) |
|-----|--|

| | |
|------|----------|
| 取り扱い | 発表をもって解禁 |
|------|----------|

| | | |
|-----|---|---|
| 発表先 | 新潟県政記者クラブ 長野県政記者クラブ 石川県政記者クラブ 富山県政記者クラブ 山形県政記者クラブ | 福島県政記者クラブ 福井県政記者クラブ 岐阜県政記者クラブ 新県政記者クラブ |
|-----|---|---|

| | |
|------|---|
| 発表概要 | 平成19年7月16日10時13分頃に新潟県上中越沖を震源とする「平成19年新潟県中越沖地震」が発生しました。これにより新潟県中越地方及び長野県北部地方で震度6強の地震があったため、北陸地方整備局では非常体制に移行し、現地調査及び応急復旧を行っています。現在の被災状況は別紙のとおりです。 |
|------|---|

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 問い合わせ先 | 北陸地方整備局 TEL (代表) 025-280-8880 |
| | 所 属 氏 名 災害広報官 (企画調査官) 山口 真司 |
| 注意：『非通知』設定では着信できません | |

北陸地方整備局災害対策状況（第13報）

平成19年7月19日 8時30分現在

※前回記者発表時と変更のある箇所は_____で表記。

補助関係の情報は、関係機関からの情報提供によるものです。

記載された数値は速報値であり、後日修正される場合があります。

1. 北陸地方整備局災害対策状況

国土交通省北陸地方整備局は、7月16日10時13分頃に新潟県中越地方及び長野県北部地方で震度6強の地震が発生したため、非常体制を発令しました。

また、平成19年新潟県中越沖地震への機動的な対応のため、「平成19年新潟県中越沖地震災害対策現地支援センター」を設置しました。

- ・設置場所 : 柏崎市役所駐車場（災害対策本部車2台を活用）
- ・設置日時 : 平成19年7月16日 20:30
- ・派遣人員 : 技術情報管理官 長谷川 修（センター長）他 約10名

○道路緊急調査事前調査

柏崎市内の市道の被災状況の把握のため、先遣的に事前調査を行う調査隊を派遣し、調査を実施しています。

- ・設置日時 : 平成19年7月17日 13:20調査開始
- ・派遣人員 : 工物品質調整官 野田 猛 他5名

○災害緊急調査

新潟県の要請を受け、柏崎市内の市道及び市管理河川に係る被害額を把握するため、調査隊を派遣し、調査を開始しています。

- ・調査期間 : 平成19年7月18～20日
- ・派遣人員 : 下記3機関の総勢約120名

北陸地方整備局職員

(社)建設コンサルタンツ協会北陸支部

(社)北陸建設弘済会

2. 北陸地方整備局 所管施設関係 総括情報

7月16日10時13分頃に発生した地震（M6.8 新潟県中越地方及び長野県北部地方 震度6強）に係る管内の状況（7月16日15時37分頃に発生した余震（M5.6 震度6弱）を含む）

(1) 被災概要

【河川関係】

●直轄河川

- 点検の結果、異常なし：荒川、阿賀野川（新潟県、福島県分）、姫川
- 点検の結果、被災が確認された：信濃川（新潟県分）、千曲川、関川

(被災箇所)

| | | |
|-----|------------------------------|------------------------------|
| 信濃川 | 新潟市中央区美咲町 (ミサキチョウ) | 堤防法尻部付近の陥没（堤内地） 16日応急復旧完了 |
| | 新潟市秋葉区覚路津 (カホツヅ) | 堤防法面のクラック発生 16日応急復旧完了 |
| | 三条市上須項(カミスコウ) | 低水路護岸の背後にクラック発生 16日応急復旧完了 |
| | 燕市道金(トウキン) | 護岸鋼矢板の傾き 16日応急復旧完了 |
| | 三条市尾崎(オザキ) | 護岸上面付近の亀裂 18日応急復旧完了 |
| | 燕市野中才(ノカサイ) | 18日から緊急復旧作業中 |
| | 燕市渡部(ワタベ) | 渡部橋左岸取付部に段差 2cm 特段の支障なし |
| | 燕市五千石(ゴセンゴク) | 高水敷に亀裂 特段の支障なし |
| | 長岡市町軽井(マチカルイ) | 18日から緊急復旧作業中 |
| | 長岡市岩方(イワカタ) | 川側の堤防斜面にクラック発生 16日応急復旧完了 |
| | 長岡市新長(シンチョウ) | 堤防上面に亀裂発生 16日応急復旧完了 |
| | 長岡市飯島(イジマ) | 堤防上面に亀裂発生 17日応急復旧完了 |
| | 千曲川 | 中野市栗林(クリハヤシ) |
| 関川 | 上越市東城町(ヒガシシロマチ) ・鴨島(カモジマ) | 橋付近の護岸にクラック確認 |

○信濃川・千曲川を管理する事務所職員・ボランティア等が被災箇所の状況を詳細点検中。関川は17日、信濃川下流は18日に完了。(17班、48名)

※現在のところ、堤防の亀裂等の発生により水のおふれる恐れはありません。

●補助河川

○新潟県内の補助河川を点検中。以下の被災状況を確認。

- ・ 鯖石川水系鯖石川堤内側鯖石川改修記念公園内（柏崎市）にクラック。
- ・ 鯖石川水系鯖石川（柏崎市）堤防クラック。（17箇所）
- ・ " 堤防沈下。（3箇所）
- ・ " 護岸破損。（10箇所）
- ・ 柿崎川水系柿崎川（上越市）護岸沈下。（1箇所）
- ・ 柿崎川水系柿崎川（上越市）堤防クラック。（1箇所）
- ・ 柿崎川水系柿崎川（上越市）矢板護岸目地開き。（1箇所）
- ・ 信濃川水系西川（燕市）堤防クラック。（1箇所）
- ・ 信濃川水系黒川（長岡市大積千本町）河道閉塞。（1箇所）

※開削により流水を確保済み。

- ・ 信濃川水系芝ノ又川（長岡市）土砂崩壊。（6箇所）18日より土砂撤去中。
- ・ 信濃川水系高鳥川（長岡市）小規模な土砂崩壊等。（8箇所）監視中。
- ・ 信濃川水系洩海川（長岡市）小規模な土砂崩壊。（1箇所）監視中。
- ・ 信濃川水系五百川（長岡市）小規模な土砂崩壊。（1箇所）監視中。
- ・ 信濃川水系土口川（長岡市）河道閉塞及び土砂崩壊。（2箇所）
河道閉塞（通水を確認）箇所は、測量後、応急仮復旧予定。
土砂崩壊箇所は、18日より土砂撤去中。
- ・ 信濃川水系国沢川（長岡市）河道閉塞及び土砂崩壊。（3箇所）
河道閉塞（通水を確認）箇所は、測量後、応急仮復旧予定。
土砂崩壊箇所は、18日より土砂撤去中。
- ・ 信濃川水系田河川（魚沼市）和田橋条件護岸破損。（1箇所）
- ・ 信濃川水系田河川（魚沼市）堤防脇法面の小規模土砂崩落。（2箇所）
- ・ 信濃川水系寺の沢川（魚沼市）水路橋一部目地開き。（1箇所）
- ・ 信濃川水系油田川（刈羽村）小規模な土砂崩壊。（1箇所）監視中。
- ・ 信濃川水系朝日川（小千谷市）護岸破損（1箇所）
- ・ 島崎川水系市野坪川（出雲崎町）河道閉塞。（1箇所）除去済み。
- ・ 島崎川水系常楽寺川（出雲崎町）土砂崩壊。（1箇所）18日より土砂撤去中。
- ・ 鯖石川水系鎌田川（柏崎市）土砂崩壊。（1箇所）18日より土砂撤去中。
- ・ 鵜川水系鵜川（柏崎市）
- ・ 鯖石川水系別山川（柏崎市）
- ・ 鯖石川水系西之入川（柏崎市）
- ・ 鯖石川水系灰爪川（柏崎市）
- ・ 鯖石川水系坂田川（柏崎市）
- ・ 鯖石川水系鯖石川（柏崎市）よしやぶ川排水機場破損（1箇所）

護岸破損、堤防クラック、土砂崩壊等
（14箇所）詳細調査中。

○富山県、石川県内の補助河川の点検を完了。異常なし。

○18日、国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所の専門家による現地調査（直轄：信濃川、補助：鯖石川）を実施。19日に信濃川下流実施予定。

●直轄海岸

○新潟県内の直轄海岸の点検を完了。異常なし。

●補助海岸

○新潟県内の補助海岸を点検した結果、以下の被災状況を確認。

- ・石地海岸 直立護岸前倒れ、倒壊及び天端被覆工沈下 1箇所。
直立護岸前倒れ及び天端被覆工沈下 1箇所。
直立護岸天端被覆工沈下 1箇所。
- ・大崎海岸 直立護岸前倒れ、倒壊及び天端被覆工沈下 1箇所。
- ・椎谷海岸 直立護岸前倒れ及び天端被覆工沈下 1箇所。
- ・宮川海岸 直立護岸前倒れ、倒壊及び天端被覆工沈下 1箇所。
- ・大湊海岸 直立護岸前倒れ及び天端被覆工沈下 1箇所。
- ・上輪海岸 直立護岸前倒れ 1箇所。
直立護岸倒壊 1箇所。

●直轄砂防

○湯沢砂防（長野県、新潟県）、松本砂防（新潟県）、飯豊山系砂防（山形県、新潟県）、阿賀野川（新潟県）で点検が完了。異常なし。

○17日に、新潟県への支援として、国土技術政策総合研究所、独立行政法人土木研究所、湯沢砂防事務所により5箇所の現地調査を実施。うち2箇所で河道閉塞確認。流水は流れている状況。新潟県にも情報を提供。

○18日に、新潟県への支援として、国土技術政策総合研究所及び独立行政法人土木研究所の専門家等によるへり調査（柏崎市を中心とする新潟県中越地域）を実施。緊急に対応を要する河道閉塞を生じているような崩壊箇所はなし。

○19日に、長野県への支援として、へり調査（長野県北部地域）を実施予定。

●補助砂防

○新潟県内の補助砂防を点検中。以下の被災状況を確認。

| 市町名 | がけ崩れ | 地すべり | 崩土 | 施設被災 | 計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| 山北町 | 1 (0) | — — | — — | — — | 1 (0) |
| 柏崎市 | 4 (2) | 3 (0) | — — | 3 (1) | 10 (3) |
| 刈羽村 | 1 (0) | — — | — — | 1 (0) | 2 (0) |
| 計 | 6 (2) | 3 (0) | 0 (0) | 4 (1) | 13 (3) |

岩船郡山北町芦谷地先、柏崎市青海川地先、柏崎市椎谷地先、柏崎市笠島地先
 刈羽村西元寺地先、柏崎市東条地先、刈羽村赤田北方地先、柏崎市花田
 柏崎市大広田、柏崎市笠島、柏崎市西港町、柏崎市米山町、柏崎市番神2丁目

※()は避難している箇所数(内数)

柏崎市青海川地先においてがけ崩れ。上部民家8世帯38名は避難済み【7/16 19:30完了】

柏崎市米山町地先においてがけ崩れ。人家20戸は避難済み【7/16中 完了】

柏崎市西港町地先においてがけ崩れ。63世帯91名は避難済み【7/18 21時 完了】

○富山県、石川県内の補助砂防の点検を完了。異常なし。

●直轄ダム

○管理ダム：大石ダム（新潟県）、三国川ダム（新潟県）、大川ダム（福島県）
 点検が完了。異常なし。

○建設中ダム（本体完成済み）：横川ダム（山形県）
 点検が完了。異常なし。

●補助ダム

○新潟県：対象ダム18ダム

・全てのダムの点検が完了、異常なし。

○富山県：対象ダム 1ダム 点検が完了。異常なし。

○石川県：対象ダム 2ダム 点検が完了。異常なし。

○長野県：対象ダム 5ダム 点検が完了。異常なし。

○福島県：対象ダム 1ダム 点検が完了。異常なし。

●利水ダム

○対象ダム55ダム

・全てのダムの点検が完了。異常なし 54ダム。異常あり 1ダム（川内ダム）。

●専門家（国土交通省・国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所）による 現地調査によりダムの安全性を確認。

○柏崎市管理の川内（こうち）ダムではダム（アースダム）の天端（長さ120m）
 に最大（長さ）10mのクラック（ひび）発生。応急処置済み。安全のための水
 位低下完了。17日に専門家による現地調査を実施。現地調査の結果、ダム本体
 の安全性が直ちに損なわれる状態にないことが確認されました。

- 新潟県管理の2ダム（柿崎川ダム、正善寺ダム）において平常時より大きめの観測値（柿崎川ダム：堤体沈下量、正善寺ダム：堤体漏水量）が計測されたため、17日に専門家による現地調査を実施。調査の結果、両ダムともダム本体の安全性に問題はないことが確認されました。

【道路関係】

- 一般国道8号長岡市大積千本町地先及び一般国道352号柏崎市大崎地先（新潟県管理）の土砂崩落箇所等の被災現地に独立行政法人土木研究所の専門家を派遣。
- 7月17日20時30分現在で一般国道8号の通行止め箇所1箇所。一般国道116号の通行止め箇所は、全て通行可能です。
- 復旧工事のため、一般国道8号を規制しています。迂回路として、高速道路の以下の区間のみの通行に限り無料通行措置を実施しています。
 - ・北陸道 能生IC～関越道 長岡IC間（7月18日18時～）
 - ※1. 上記の区間を越えて通行された場合は、当該措置が適応されず、実際に利用された区間の利用料金全額の支払いが生じます。
 - 2. 緊急車両を除く一般車両につきましては、柏崎市内の混雑を避けるため柏崎ICにおいては、流出できません。
- （主）大潟高柳線（柏崎市高柳町高尾地先）の土砂崩れにともなう通行止めにより、一時孤立していた磯之辺集落（3世帯4名）については、本震発生後に通行止めとしていた市道高尾磯之辺線において緊急車両の通行を確保したため、18日9時に孤立が解消されました。
- 被災により自動車による被災調査が困難な区間の現地調査のため、地震発生直後から長岡国道事務所及び、高田河川国道事務所からバイク隊（3台）を派遣し、本日更に新潟国道事務所からもバイク隊（2台）を派遣しました。
- 通行止め区間となっている北陸自動車道柿崎IC～米山IC間について、応急復旧工事が完了したため、18日18:00から、上り線及び下り線をそれぞれ使用した対面通行により、通行できます。なお、この復旧により、高速道路の通行止めは全て解消しました。
- また、北陸道能生IC～関越道長岡IC間の一部区間で、片側対面交通を実施しています。

●高速道路

| | | | |
|-----|-----|-------------|--|
| 北陸道 | 上・下 | 柿崎IC → 米山IC | 通行止め 下り(米山方面)のみ緊急車両通行可 ※18日18時から対面交通により上り下りが通行可能 |
|-----|-----|-------------|--|

●直轄国道

| | | | |
|------------|--------------------------|--------|----------|
| 国道 8 号 | 長岡市大積千本町(オヅ`ミセンボ`ンマチ) | 土砂崩落 | 通行止め |
| | 柏崎市比角(ヒシミ)跨線橋 | 段差 1 m | 通行可(上下線) |
| | 柏崎市鯨波(クジラミ) | 崩壊 | 通行可(上下線) |
| | 柏崎市上輪(アケリ)橋 | 段差 | 通行可(上下線) |
| | 柏崎市胞姫(ヨヒメ)橋 | 段差 | 通行可(上下線) |
| | 上越市柿崎区柿崎 | 法面クラック | 片側交互通行 |
| | 上越市長浜(カガハマ) | 法面崩壊 | 片側交互通行 |
| 国道 1 1 6 号 | 柏崎市和田橋 | 段差 | 通行可(上下線) |
| | 柏崎市藤掛川橋 | 段差 | 通行可(上下線) |
| | 柏崎市西山町田沢 田沢川橋 | 段差 | 通行可(上下線) |
| | 柏崎市西山町二田(フタタ) 9.68kp | 段差 | 通行可(上下線) |
| | 柏崎市西山町二田(フタタ) 9.72kp | 亀裂 | 通行可(上下線) |
| | 柏崎市西山町尾野内 | 段差 | 通行可(上下線) |
| | 柏崎市西山町荒谷(アラヤ) 荒谷高架橋付近 | 段差 | 通行可(上下線) |
| | 柏崎市西山町別山(ヘ`ツヤマ) 13.64kp | 段差 | 通行可(上下線) |
| | 柏崎市西山町別山(ヘ`ツヤマ) 14.07kp | 段差 | 通行可(上下線) |
| | 柏崎市西山町別山(ヘ`ツヤマ) 14.44kp | 路面のたわみ | 通行可(上下線) |
| | 柏崎市西山町鬼王(オニオウ) | 路面陥没 | 通行可(上下線) |
| | 出雲崎町沢田 | 電柱倒壊 | 通行可(上下線) |

○ 18 日 16 時 53 分に発生した余震に伴い、点検を実施。点検の結果、異常なし。

●補助国道

| | | | | |
|-----|------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| 新潟市 | 国道 4 0 2 号 | 西蒲区 白岩 TN 新潟側坑口付近 | | 通行可 |
| 新潟県 | 国道 3 5 2 号 | 柏崎市椎谷～大崎 | 崩壊 | 通行止め |
| | | 柏崎市石地 | 路面陥没 | 通行可 |
| | | <u>刈羽村刈羽</u> | <u>擁壁倒壊</u> <u>の恐れ</u> | <u>通行止め</u> |

○ 18 日 16 時 53 分に発生した余震に伴い、17 時 5 分から点検を開始。点検の結果、異常なし。

●地方道（県道）

(主)：主要地方道

(一)：一般県道

| | | | | |
|-----|----------|-------------|------|------|
| 新潟県 | (主)柿崎小国線 | 柏崎市小村峠 | 土砂崩れ | 通行止め |
| | (一)黒部柏崎線 | 柏崎市原町(なごみ橋) | 路面陥没 | 通行可 |
| | (一)黒部柏崎線 | 柏崎市番神 | 路面陥没 | 通行止め |
| | (一)黒部柏崎線 | 柏崎市長崎～山本 | 土砂崩れ | 通行止め |
| | (主)燕分水線 | 燕市中島 | 路面亀裂 | 通行可 |

| | | | |
|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| (主)上越安塚柏崎線 | 上越市北本町 | 障害物のため踏切内電車停車 | 電車移動により解放 |
| (一)原之町上下浜停車場線 | 上越市大潟区長峰 | 路面陥没 | 通行可 |
| (主)小千谷大沢線 | 柏崎市大沢 | 土砂崩れ | 通行止め |
| (主)上越安塚柏崎線 | 柏崎市阿相島 | 土砂崩れ | 通行止め |
| (一)三条下田線 | 三条市一の門 | 事前通行規制 | 通行可 |
| (主)鯨波宮川線 | 刈羽村赤田町方 | 路面陥没 | 通行可 |
| (一)刈羽停車場線 | 刈羽村刈羽 | 路面陥没 | 通行可 |
| (一)東柏崎停車場線 | 柏崎市東本町 | 家屋倒壊 | 通行止め |
| (一)荒浜中田線 | 柏崎市荒浜～刈羽村正明寺 | 路面陥没 | 通行止め |
| (一)荒浜中田線 | 柏崎市長崎 | 路面陥没 | 通行止め |
| (一)礼拝長岡線 | 柏崎市西山町妙法寺～刈羽村油田 | 路面陥没 | 通行止め |
| (一)野田高柳線 | 柏崎市高柳町白倉 | 土砂崩れ | 通行止め |
| (一)東長鳥五十土線 | 柏崎市成沢 | 路面亀裂 | 通行可 |
| (主)鯨波宮川線 | 柏崎市吉井 | 路面陥没 | 通行可 |
| (主)柏崎高浜堀之内線 | 柏崎市西山町西山(栄橋) | 路面陥没 | 通行可 |
| (一)礼拝長岡線 | 柏崎市西山町二田～同町坂田 | 土砂崩れ | 通行止め |
| (主)柏崎高浜堀之内線 | 刈羽村滝谷新田 | 土砂崩れ | 通行止め |
| (主)鯨波宮川線 | 刈羽村赤田町方 | 家屋倒壊の恐れによる事前通行規制 | 通行止め |
| (主)大潟高柳線 | 柏崎市高柳町高尾 | 土砂崩れ | 通行止め |

○ 18日 16時 53分に発生した余震に伴い、17時 5分から点検を開始。点検の結果、異常なし。

【港湾関係】

●直轄関係

- 新潟県、富山県、石川県内の港湾施設の点検を完了。異常なし。
- 18日、新潟県の要請を受け、監督測量船「あさひ」により、柏崎港港湾施設及び海岸施設の被災状況を調査。
- 18日、独立行政法人港湾空港技術研究所、新潟港湾空港技術調査事務所は、地震発生メカニズムなどをさらに明らかにするため、ポータブル地震計を、柏崎港・寺泊港に設置し余震の地震波形観測を開始する。なお、直江津港には17日設置済み。
- 18日、新潟県（港湾整備課）に対し、県調査職員が柏崎港へ移動する手段として、新潟港湾・空港整備事務所所属の監督測量船が出動可能であることを伝えた。

●補助関係

- 新潟県内の港湾施設の点検が完了し、結果は次のとおり。
 - ・新潟港海岸（松浜地区）
 - 砂浜に直径2m、深さ1.5mの陥没が発生した。埋め戻し措置済み。
 - ・柏崎港【巡視継続中】
 - 中央ふ頭 岸壁及び物揚場のエプロン部陥没（使用不可）
 - 中浜ふ頭 2号、3号岸壁のエプロン沈下、3号岸壁取付護岸海岸側に傾き。救援物資の荷役は可能。
 - 西ふ頭 岸壁のエプロン背後に亀裂。観光交流センター前面のインターロッキングブロックに波状被災。救援物資の荷役は可能。
 - 東ふ頭 物揚場のエプロン陥没、背後地段差等。救援物資の荷役は可能。
 - ふ頭用地（中浜・中央・東） 液状化、沈下。クラック発生。救援物資の荷役は可能。
 - 臨港道路 臨港八坂橋（橋台と取付道路に段差）。応急復旧完了。（通行可）
 - 臨港道路 番神（ばんじん）トンネル内で吸音板落下。安全が確認され、通行可。
 - マリーナ 物揚場沈下。船揚場斜路に段差（使用不可）。ウインチ使用不可。係留船舶に被害なし。
 - 臨港道路 マリーナ線、現在通行止。緊急車両は通行可。
（上部斜面土砂崩れの恐れがあるため）
 - 柏崎みなとまち海浜公園
 - ・園路、インターロッキング波状被災
 - ・駐車場クラック
 - ・階段護岸破損
- 17日9:40より、国土交通省緊急調査団の港湾局海岸・防災課災害対策室長及び独立行政法人港湾空港技術研究所の地盤・構造部構造震動研究室長が、柏崎港被災箇所を調査。

【空港関係】

- 新潟空港、佐渡空港、小松空港、能登空港は異常なし。

【公園関係】

- 国営越後丘陵公園

| 被害状況等 | 対応状況等 |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・休憩所の棟瓦が落下 ・展望台壁面一部破損 ・幹線園路のひび割れ及び側溝、防護柵ずれ ・フォーリーの丘法面に亀裂発生 ・越の池漏水の可能性あり | <ul style="list-style-type: none"> ・16日の入園者は無事に園外に誘導 ・立入禁止措置済み ・現在、臨時閉園中 |

○今後1週間、引き続き大きな余震に注意が必要であることから、1週間程度臨時閉園とする予定。

○なお、その間に現状の被災箇所の応急処置も行う予定。

○自衛隊より国営越後丘陵公園に無線基地の設置要請あり（自衛隊の無線中継車が設営済み）。

- 新潟県内市町村管理

| 管理者名 | 施設名 | 被害状況等 | 対応状況等 |
|------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 燕市 | 燕市大曲河川公園 | ・園路の舗装ひび割れ | ・立入禁止処理済み |
| 柏崎市 | 鯖石川改修記念公園 | ・駐車場内の舗装ひび割れ | ・立入禁止処理済み |
| <u>柏崎市</u> | <u>八坂公園</u> | ・ <u>パーゴラ基礎破損</u> | ・ <u>立入禁止処理済み</u> |
| <u>柏崎市</u> | <u>駅前公園</u> | ・ <u>園路の舗装ひび割れ</u> | |
| <u>柏崎市</u> | <u>鴨池公園</u> | ・ <u>駐車場内の舗装ひび割れ</u> | |
| <u>柏崎市</u> | <u>北園公園</u> | ・ <u>園路のブロック破損</u> | |
| <u>柏崎市</u> | <u>白竜公園</u> | ・ <u>園路、駐車場内の舗装ひび割れ</u> | |
| <u>柏崎市</u> | <u>雀森公園</u> | ・ <u>石灯籠等倒壊</u> | |

| | | | |
|-----|-------|------------|-----------|
| 柏崎市 | 赤坂山公園 | ・園路欠落 | ・立入禁止処理済み |
| 柏崎市 | 水道橋公園 | ・園内の舗装ひび割れ | |
| 柏崎市 | 夢の森公園 | ・園路の破損 | |

●富山県内

○富山県管理の9公園の異常なしを確認。

●石川県内

○石川県内の被害なしを確認。

【下水道関係】

●新潟県及び新潟県内市町村管理

| 管理者名 | 施設名 | 被害状況等 | 対応状況等 |
|------|---------------|---|--|
| 新潟県 | 長岡浄化センター | ・処理場施設の一部破損 | ・水処理に支障なし |
| 十日町市 | 十日町市下水処理センター | ・処理場施設の一部破損 | ・水処理に支障なし |
| 柏崎市 | 柏崎市自然環境浄化センター | ・処理場施設の一部破損 | ・水処理に支障なし |
| 柏崎市 | 公共下水道管きよ | <ul style="list-style-type: none"> ・[八坂中継ポンプ場] 圧送管破断 ・[柳橋中継ポンプ場] 圧送管破断（2本のうち1本破断） ・[管きよ]マンホール隆起、陥没 | <ul style="list-style-type: none"> ・バキューム車により処理場へ汚水搬送中 ・1本により送水中（送水に支障なし） ・バキューム車により対応中 |
| 上越市 | 柿崎浄化センター | ・処理場施設の一部破損 | ・水処理に支障なし |
| 上越市 | 公共下水道管きよ | <ul style="list-style-type: none"> ・マンホールの沈下 ・停電によりマンホールポンプ停止 | <ul style="list-style-type: none"> ・舗装仮復旧済み ・通電により運転再開 |

| | | | |
|------|----------|------------------|------------|
| 長岡市 | 公共下水道管きよ | ・マンホールの隆起、 陥没 | ・流下能力に支障なし |
| 小千谷市 | 公共下水道管きよ | ・マンホール内滞水 | ・流下能力に支障なし |

○日本下水道事業団は7月17日から現地被災状況を調査中。

●新潟市

○新潟市船見処理場の基礎にクラックあり。(下水処理機能に問題なし)

●石川県

○石川県内の被害なしを確認。

【住宅関係】

●新潟県及び新潟県内市町村

○被災建築物応急危険判定結果 (18日までの集計分) 単位：戸

| | 赤 | 黄 | 緑 | 計 |
|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| 柏崎市 | <u>660</u> | <u>606</u> | <u>2,229</u> | <u>3,495</u> |
| 刈羽村 | <u>138</u> | <u>199</u> | <u>345</u> | <u>682</u> |
| 計 | <u>798</u> | <u>805</u> | <u>2,574</u> | <u>4,177</u> |

18日までの延べ調査員数 270名

(注)赤(危険)、黄(要注意)、緑(調査済)

○被災建築物応急危険判定活動状況(その他調査含む)

| 活動グループ | 活動予定日 |
|---|-------------------------|
| 新潟県 | 16日 |
| 新潟県、市町村、建築士会、県外勢 | 17日 |
| 岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | 17日、18日、19日 |
| 富山県、石川県、鳥取県 | 18日、19日、20日 |
| 国土交通本省、国土技術政策総合研究所、 独立行政法人建築研究、北陸地方整備局 | 17日、18日 |
| 北陸地方整備局 | 18日、 <u>19日、20日、21日</u> |

(注)活動予定日については、当初の判明分であり、その後引き続き活動を行うグループもあります。

○公営住宅関係

- ・ 県内各市町村で入居可能な公営住宅は 258戸 の見込み。
- ・ 県営住宅の被害状況については、柏崎市 で調査中。他県営住宅においては、生活に支障となる被害なし。
- ・ 市町村営住宅の被害状況については、小千谷市にて水漏れ被害の情報があり、確認の結果被害無し。その他市町村営住宅においては、現在調査中。
- ・ 柏崎市内の公営住宅については、外構の被害報告あり。

○応急仮設住宅関係

| | 要請数 | 現況 |
|-------------|----------------|----------------------------|
| 柏崎市 | 1, 000戸 | 250戸については、8月12日工事完了、引き渡し予定 |
| 刈羽村 | 100戸 | |
| <u>出雲崎町</u> | <u>5戸</u> | |
| 計 | <u>1, 105戸</u> | |

○宅地関係

- ・ 16日柏崎市、刈羽村、出雲崎町より新潟県へ被災宅地危険度判定の要請あり。17日に2班体制（県職員）、18日6班体制（県職員、新潟市、(社)全国宅地擁壁技術協会）で、柏崎市、刈羽村で調査。
- ・ 19日以降出雲崎町においても調査を実施予定。

○その他

- ・ 民間賃貸住宅について、宅地建物取引業協会との媒介協力の希望有無を市町村に照会中。

【営繕関係】

- 対象施設55官署点検が完了。

○点検の結果、51官署で異常なし。4官署で書架の傾き、舗装陥没隆起、壁床のひび割れ・剥離等を確認。

【北陸地方整備局の電気通信設備】

- 薬師岳レーダ雨雪量計（長岡市）の観測停止。18日12：10から観測再開。
- 長岡国道事務所管内のうち、国道8号沿いの光ケーブルの断線。

3. その他

- 防災ヘリコプター

- ほくりく号（北陸地方整備局） 16日、18日 管内巡視。
- みちのく号（東北地方整備局） 16日 管内巡視。
- まんなか号（中部地方整備局） 16日、18日 管内巡視。
- きんき号（近畿地方整備局） 16日 管内巡視。

●北陸地方整備局災害対策車両等の活動状況

○北陸地方整備局では、情報収集及び復旧支援のため、周辺の地方整備局からの応援機械を含め、災害対策本部車2台、衛星通信車1台、待機支援車3台、照明車30台、遠隔操縦式バックホウ1台、災害用トイレ車1台、Ku-SAT1台、パソリンク1台、散水車（給水車）2台が出動しています。

(19日 8:30 現在)

| 日 | 派遣車両等 | 派遣先 | 目的 | 備考 |
|-----|--|--|--------|---------------------|
| 16日 | 災害対策本部車 2台 衛星通信車 1台 待機支援車 <u>3</u> 台 | 柏崎市役所 | 情報収集 | |
| | 照明車 30台 | 一般国道8号 上越市長浜地先 一般国道8号 長岡市大積千本 一般国道116号 柏崎市荒谷地先 信濃川大河津分水 燕市野中才地先 | 夜間作業支援 | |
| | | 柏崎市内自治体支援 | 自治体支援 | |
| | 遠隔操縦式バックホウ 1台 | 一般国道8号 長岡市大積千本 | 災害復旧支援 | |
| | 災害用トイレ車 1台 (3基) | 柏崎市総合福祉センター | 自治体支援 | 17日 1:30より 稼働 |
| | Ku-SAT 1台 | 一般国道8号 長岡市大積千本 | 災害復旧支援 | 16日 19:00より |
| | パソリンク 1台 | 信濃川 大河津町軽井地先 | | 18日 16:30より |
| | 散水車（給水車）2台 | 柏崎市役所（アクアパーク） | | 18日 16:00より |

●他地方整備局からの応援状況について

①照明車の応援

周辺の東北、関東、中部、近畿地方整備局から、計18台の照明車が北陸に到着済み、現在全数が柏崎市内各所にて稼働中。

- ・東北から2台（酒田河川国道(1)及び東北技術(1)）
- ・関東から8台（関東技術(3)、利根川上流(2)、荒川上流(1)、高崎(1)、大宮(1)）
- ・中部から5台（天竜川上流(1)、飯田国道(1)、高山国道(1)、中部技術(2)）
- ・近畿から3台（淀川(1)、福井(1)、近畿技術(1)）

②散水車（給水用）応援

近畿地整から、散水車2台が到着済み。保健所の許可が得る18日から給水活動予定（柏崎市への支援）

- ・近畿から2台（福井河川国道(1)及び滋賀国道(1)）

③災害対策本部車

中部地整から1台の災害対策本部車が到着済み。

- ・中部から1台（天竜川上流(1)）

●政府調査団の派遣：

- 派遣実施予定日 平成19年7月16日（月）
- 派遣人数等 溝手内閣府大臣を団長に、吉田国土交通大臣政務官、他各省庁課長等を合わせて26名
- 派遣場所 新潟県（柏崎市）
- 行程日程
13：19 市ヶ谷防衛省離陸
14：25 柏崎到着
15：00 柏崎市役所着
17：00 柏崎原発着
政務官、宮川調整官は柏崎泊の予定
- その他 現地取材可。ただし取材方法については、現地担当者の指示に従ってください。

●国土交通省緊急調査団：

- 予定 平成19年7月16日（月）東京発→長岡泊
7月17日（火）現地調査
- メンバー 河川局防災課 総括査定官（団長）
河川局砂防部保全課 企画専門官
道路局国道・防災課 道路防災対策室長
住宅局建築指導課 企画専門官
鉄道局施設課 鉄道防災対策室長
港湾局海岸防災課 災害対策室長
（独）港湾技術研究所地盤・構造部 構造震動研究室長
気象庁地震火山部地震津波監視課 調査官
国土技術政策総合研究所建築研究部基準認証システム研究室 主任研究官

(独)建築研究所構造研究グループ 研究員
海上保安庁

●国土交通大臣現地調査 : 平成19年7月17日(火)

○現地調査場所 13時07分～17時05分

北陸自動車道の被災箇所視察

家屋倒壊箇所(柏崎市役所周辺)の視察

避難住民激励(柏崎第一中学校)

新潟県知事と打ち合わせ(新潟空港)

○メンバー

国土交通大臣

道路局長

河川局砂防部保全課長

住宅局審議官

鉄道局技術審議官

・記者会見

時間: 14時55分頃

場所: 柏崎第一中学校

平成19年7月19日 8時30分現在

1. 北陸地方整備局災害対策状況

国土交通省北陸地方整備局は、7月16日10時13分に非常体制を発令した。

2. 北陸地方整備局管内各事務所の防災体制状況

北陸地方整備局管内の各事務所の防災体制は次のとおりである。

| 県名 | 事務所・ダム管理所等 | 防災体制状況 |
|---------|-------------|--|
| 山形県 | 飯豊山系砂防事務所 | 注意・警戒・非常 |
| | 横川ダム工事事務所 | 注意・警戒・非常 |
| 福島県 | 阿賀川河川事務所 | 注意・警戒・非常 |
| 新潟県 | 高田河川国道事務所 | 注意・ 警戒 ・非常 |
| | 羽越河川国道事務所 | 注意・警戒・非常 |
| | 信濃川河川事務所 | 注意・警戒・ 非常 |
| | 信濃川下流河川事務所 | 注意 ・警戒・非常 |
| | 阿賀野川河川事務所 | 注意・警戒・非常 |
| | 湯沢砂防事務所 | 注意・警戒・非常 |
| | 長岡国道事務所 | 注意・警戒・ 非常 |
| | 新潟国道事務所 | 注意 ・警戒・非常 |
| | 三国川ダム管理所 | 注意・警戒・非常 |
| | 新潟港湾空港事務所 | 注意・ 警戒 ・非常 |
| | 国営越後丘陵公園事務所 | 注意 ・警戒・非常 |
| | 長野県 | 千曲川河川事務所 |
| 松本砂防事務所 | | 注意・警戒・非常 |
| 大町ダム管理所 | | 注意・警戒・非常 |
| 富山県 | 富山河川国道事務所 | 注意・警戒・非常 |
| | 黒部河川事務所 | 注意・警戒・非常 |
| | 立山砂防事務所 | 注意・警戒・非常 |
| | 利賀ダム工事事務所 | 注意・警戒・非常 |
| | 伏木富山港湾事務所 | 注意・警戒・非常 |
| 岐阜県 | 神通川水系砂防事務所 | 注意・警戒・非常 |
| 石川県 | 金沢河川国道事務所 | 注意 ・警戒・非常 |

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------|---|---|
| 石川 県 | 金沢港湾空港事務所 | 注意・警戒・非常 | | |
| | 金沢営繕事務所 | 注意・警戒・非常 | | |
| 福井 県 | 敦賀港湾事務所 | 注意・警戒・非常 | | |
| 北陸地方整備局管内各防災体制別事務所数 | | 6 | 2 | 2 |

ただし、防災体制状況においての各体制の基準は以下のとおり。

| | |
|-------------|-----------------------|
| 体制基準（地震災害時） | |
| 注意体制 | 震度4の地震により大きな被害が発生した場合 |
| 警戒体制 | 震度5弱又は5強の地震が発生した場合 |
| 非常体制 | 震度6弱以上の地震が発生した場合 |