

北陸地方整備局
記者発表・資料配付

・記者発表	平成19年7月26日
・資料配付	16時00分
日時	

件名	7月16日10時13分頃新潟県上中越沖で発生した 「平成19年新潟県中越沖地震」の状況 (第24報)
----	--

取り扱い	発表をもって解禁
------	----------

発表先	新潟県政記者クラブ 長野県政記者クラブ 石川県政記者クラブ 富山県政記者クラブ 山形県政記者クラブ	福島県政記者クラブ 福井県政記者クラブ 岐阜県政記者クラブ 新県政記者クラブ
-----	---	---

発表概要	<p>平成19年7月16日10時13分頃に新潟県上中越沖を震源とする「平成19年新潟県中越沖地震」が発生しました。これにより新潟県中越地方及び長野県北部地方で震度6強の地震があったため、北陸地方整備局では地震災害及び災害支援の非常体制を発令しました。</p> <p>応急復旧工事により直轄管理施設の安全性が確保されたため、7月24日16時に地震災害の非常体制を注意体制に移行しました。なお、災害支援非常体制は継続中。</p> <p>現在の対応状況は別紙のとおりです。</p>
------	---

問い合わせ先	<p>北陸地方整備局 TEL (代表) 025-280-8880</p> <p>所属 氏名 災害広報官 (企画調査官) 山口 真司</p> <p><b>注意：『非通知』設定では着信できません</b></p>
--------	---

## 北陸地方整備局災害対策状況（第24報）

平成19年7月26日 15時00分現在

第24報（7月26日15時00分現在）

・第23報、第23-2報、第23-3報記者発表から変更のある箇所を中心に記載しています。

※これまでの記者発表は、整備局のホームページをご覧ください。

[http://www.hrr.mlit.go.jp/saigai/H190716/0716\\_top.html](http://www.hrr.mlit.go.jp/saigai/H190716/0716_top.html)

※前回記者発表時と変更のある箇所は\_\_\_\_\_で表記。

補助関係の情報は、関係機関からの情報提供によるものです。

記載された数値は速報値であり、後日修正される場合があります。

## 2. 北陸地方整備局 所管施設関係 総括情報

【河川関係】

### ●補助河川

○新潟県内の補助河川を点検中。以下の被災状況を確認。

被災状況	堤防亀裂・沈下	護岸損壊	河道埋塞	土砂崩壊	その他	合計
箇所数	44	91	9	28	13	185

<市町村別の主な被害状況>

燕 市：1箇所

長岡市：25箇所

黒川（1）、芝ノ又川（7）、高鳥川（8）、渋海川（1）、土口川（2）、  
国沢川（3）、郷本川（1）、小島谷川（1）、早刈川（1）

出雲崎町：2箇所

市野坪川（1）、常楽寺川（1）

※ 長岡市から出雲崎町に変更（市町村名の誤り）

小千谷市：1箇所

朝日川（1）

魚沼市：4箇所

田河川（3）、寺の沢川（1）

十日町市：4箇所

当間川（1）、大門川（1）、羽根川（1）、飛渡川（1）

柏崎市：119箇所

鯖石川（27）、鎌田川（2）、別山川（38）、坂田川（5）、  
灰爪川（1）、西之入川（1）、和田川（3）、田沢川（4）、藤掛川（1）、  
荒谷川（3）、後谷川（1）、長鳥川（1）、高津川（1）、岩之入川（1）、

久之木川（１）、小清水川（１）、尾町川（２）、大津川（１）、  
二位殿川（２）、鶺鴒川（８）、吉井川（２）、中川（１）、妙法寺川（３）、  
二田川（５）、石地川（２）、谷根川（１）、大沢川（１）

**XI 羽 村：18箇所**

油田川（１）、別山川（８）、神成川（２）、前谷地川（２）、  
一の堰川（２）、妙法寺川（２）、大沢川（１）

※ 一ノ関川から一の堰川に変更（河川名の誤り）

**上 越 市：12箇所**

柿崎川（５）、米山川（１）、吉川（３）、小河川（２）、保倉川（１）

※ 市町村間の重複1箇所あり

●補助海岸

○新潟県内の補助海岸を点検した結果、7海岸11箇所の被災状況を確認。

- ・石地海岸 直立護岸倒壊 2箇所。  
直立護岸前倒れ及び天端被覆工沈下 1箇所。  
直立護岸天端被覆工沈下 1箇所。
- ・大崎海岸 直立護岸前倒れ、倒壊及び天端被覆工沈下 1箇所。
- ・椎谷海岸 直立護岸前倒れ及び天端被覆工沈下 1箇所。
- ・宮川海岸 直立護岸前倒れ、倒壊及び天端被覆工沈下 1箇所。
- ・大湊海岸 直立護岸前倒れ及び天端被覆工沈下 1箇所。
- ・上輪海岸 直立護岸クラック 1箇所。  
直立護岸倒壊 1箇所。
- ・勝見海岸 護岸陥没 1箇所。

●補助砂防

○新潟県内の補助砂防を点検中。以下の被災状況を確認。

市町名	がけ崩れ	地すべり	崩土	施設被災	計
山北町	1 (0)	— —	— —	— —	1 (0)
長岡市	9 (1)	3 (0)	— —	1 (0)	13 (1)
出雲崎町	2 (0)	2 (0)	— —	1 (0)	5 (0)
柏崎市	33 (7)	6 (0)	— —	5 (1)	44 (8)
刈羽村	8 (0)	1 (0)	— —	1 (0)	10 (0)
十日町市	— —	1 (0)	— —	— —	1 (0)
上越市	2 (0)	3 (0)	— —	— —	5 (0)
妙高市	— —	1 (0)	— —	— —	1 (0)
計	55 (8)	17 (0)	0 (0)	8 (1)	80 (9)

岩船郡山北町芦谷、柏崎市青海川2箇所、柏崎市椎谷、柏崎市笠島2箇所、刈羽村西元、柏崎市東条、刈羽村赤田北方、柏崎市花田、柏崎市大広田、柏崎市西港町、柏崎市米山町、柏崎市番神2丁目4箇所、上越市柿崎区高寺、上越市柿崎区荻野谷、妙高市上平丸、刈羽村赤田町方2箇所、出雲崎町市野坪3箇所、出雲崎町大釜谷、長岡市小国町八王子2箇所、十日町市木和田原、柏崎市番神、柏崎市鯨波1丁目、柏崎市鯨波3丁目3箇所、上越市柿崎区柿崎、柏崎市山本、柏崎市長嶺2箇所、柏崎市高柳町岡野町、柏崎市曾根、柏崎市中浜、柏崎市東の輪、長岡市大積熊上2箇所、長岡市荒巻、出雲崎町山谷、長岡市三瀬ヶ谷、柏崎市内方、柏崎市坂田、柏崎市西山町田沢2箇所、柏崎市西山町別山6箇所、刈羽村寺尾、刈羽村稲葉、刈羽村刈羽2箇所、柏崎市西山町後谷3箇所、柏崎市西山町灰爪、上越市柿崎区家の池、柏崎市西山町池浦2箇所、刈羽村油田、刈羽村滝谷、長岡市大積千本町2箇所、柏崎市長嶺、長岡市千谷沢2箇所、長岡市小島谷2箇所、長岡市阿弥陀瀬、上越市吉川区河沢、柏崎市長崎、

※( )は避難している箇所数(内数)

柏崎市青海川地先においてがけ崩れ。上部民家8世帯38名は避難済み【7/16 19:30完了】  
 柏崎市米山町地先においてがけ崩れ。人家20戸は避難済み【7/16中 完了】  
 柏崎市西港町地先においてがけ崩れ。63世帯91名は避難済み【7/18 21時 完了】  
 柏崎市番神2丁目においてがけ崩れ。避難指示【7/21 13:10】  
 長岡市荒巻においてがけ崩れ。2世帯7人避難勧告【7/17 18時】  
 柏崎市山本においてがけ崩れ。34世帯81人避難勧告【7/21 13時】  
 柏崎市西山町別山においてがけ崩れ。1世帯2名避難勧告【7/17 13:15】  
 柏崎市西山町池浦においてがけ崩れ。10世帯23名に避難指示【7/17 20:30】  
 柏崎市長崎においてがけ崩れ。1世帯4名避難勧告【7/25 15時】

●専門家（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所）による現地調査によりダムの安全性を確認。

○柏崎市管理の川内（こうち）ダムではダム（アースダム）の天端（長さ120m）に最大（長さ）10mのクラック（ひび）発生。応急処置済み。安全のための水位低下完了。17日に専門家による現地調査を実施。現地調査の結果、ダムの安全性が直ちに損なわれる状態にないことが確認されました。

さらに、本復旧に向け対策工を検討するため、25日現地詳細調査を実施。

○新潟県管理の2ダム（柿崎川ダム、正善寺ダム）において平常時より大きめの観測値（柿崎川ダム：堤体沈下量、正善寺ダム：堤体漏水量）が計測されたため、17日に専門家による現地調査を実施。調査の結果、両ダムともダムの安全性に

問題はないことが確認されました。

## 【道路関係】

- 「平成19年新潟県中越沖地震」により被災した国道8号の長岡市大積千本町地先は、昨夜からの降雨により道路切土法面の被災が拡大し交通に危険が生ずると考えられるため、平成19年7月26日（木）6時50分から全面通行止めとしました。土砂の撤去、車道への土砂流出対策及び切土法面の安全性の確認作業を実施し、7月26日10時に片側交互通行により通行止めを解除しました。

### ●高速道路

- 北陸自動車道の西山 IC ～長岡 JCT 間は、昨夜からの降雨により交通に危険が生ずると考えられるため、平成19年7月26日（木）8時から全面交通止めとなりましたが、7月26日14時に通行止めを解除しました。

### ●直轄国道

路線名	箇所	規制理由	現 状
国道8号	長岡市大積千本町(オヅミセンボンマチ)	土砂崩落	通行可(上下線)
	柏崎市比角(ヒスミ)跨線橋	段差1m	通行可(上下線)
	柏崎市鯨波(クジラナミ)	崩壊	通行可(上下線)
	柏崎市上輪(アゲリ)橋	段差	通行可(上下線)
	柏崎市胞姫(ヨヒメ)橋	段差	通行可(上下線)
	上越市柿崎区柿崎	法面クラック、路面陥没	通行可(上下線)
	上越市長浜(カガハマ)	法面崩壊	片側交互通行
国道116号	柏崎市和田橋	段差	通行可(上下線)
	柏崎市藤掛川橋	段差	通行可(上下線)
	柏崎市西山町田沢 田沢川橋	段差	通行可(上下線)
	柏崎市西山町二田(フタダ) 9.68kp	段差	通行可(上下線)
	柏崎市西山町二田(フタダ) 9.72kp	亀裂	通行可(上下線)
	柏崎市西山町尾野内	段差	通行可(上下線)
	柏崎市西山町荒谷(アラヤ) 荒谷高架橋付近	段差	通行可(上下線)
	柏崎市西山町別山(ヘツヤマ) 13.64kp	段差	通行可(上下線)
	柏崎市西山町別山(ヘツヤマ) 14.07kp	段差	通行可(上下線)
	柏崎市西山町別山(ヘツヤマ) 14.44kp	路面のたわみ	通行可(上下線)
	柏崎市西山町鬼王(カニウ)	路面陥没	通行可(上下線)
	出雲崎町沢田	電柱倒壊	通行可(上下線)

- 18日16時53分に発生した余震に伴い、点検を実施。点検の結果、異常なし。
- 25日6時52分に発生した余震に伴い、点検を実施。点検の結果、異常なし。

●補助国道

	路線名	箇所	規制理由	現 状	解除見込み
新潟市	国道 402号	西蒲区 白岩 TN 新潟側坑口付近		通行可	—
新潟県	国道 352号	柏崎市椎谷～大崎	崩壊	通行止め	未定
		柏崎市石地	路面陥没	通行可	—
		柏崎市大湊～刈羽村刈羽	擁壁倒壊の恐れ	通行可	—
		柏崎市大湊	路面陥没	通行止め	8月10日

○ 18日16時53分に発生した余震に伴い、17時5分から点検を開始。点検の結果、異常なし。

○ 25日6時52分に発生した余震に伴い、7時20分から点検を開始。点検の結果、異常なし。

●地方道（県道）

(主)：主要地方道 (一)：一般県道

	路線名	箇所	規制理由	現 状	解除見込み
新潟県	(主)柿崎小国線	柏崎市小村峠	土砂崩れ	通行可	—
	(一)黒部柏崎線	柏崎市原町(なごみ橋)	路面陥没	通行可	—
	(一)黒部柏崎線	柏崎市番神	路面陥没	<u>通行可</u>	—
	(一)黒部柏崎線	柏崎市長崎～山本	土砂崩れ	通行可 (大型車は不可)	—
	(主)燕分水線	燕市中島	路面亀裂	通行可	—
	(主)上越安塚柏崎線	上越市北本町	障害物のため踏切内電車停車	電車移動により解放	—
	(一)原之町上下浜停車場線	上越市大湊区長峰	路面陥没	通行可	—
	(主)小千谷大沢線	柏崎市大沢	土砂崩れ	通行止め	未定
	(主)上越安塚柏崎線	柏崎市阿相島	土砂崩れ	通行可	—
	(一)三条下田線	三条市一の門	建物壁崩落危険のため	通行可	—
	(主)鯨波宮川線	刈羽村赤田町方	路面陥没	通行可	—
	(一)刈羽停車場線	刈羽村刈羽	路面陥没	通行可	—
	(一)東柏崎停車	柏崎市東本町	家屋倒壊	通行止め	8月上旬

場線				
(一) 荒浜中田線	柏崎市荒浜～刈羽村正明寺	路面陥没	通行可	—
(一) 荒浜中田線	柏崎市長崎	路面陥没	通行可	—
(一) 礼拝長岡線	柏崎市西山町妙法寺～刈羽村油田	路面陥没	通行可	—
(一) 野田高柳線	柏崎市高柳町白倉	土砂崩れ	通行可	—
(一) 東長鳥五十土線	柏崎市成沢	路面亀裂	通行可	—
(主) 鯨波宮川線	柏崎市吉井	路面陥没	通行可	—
(主) 柏崎高浜堀之内線	柏崎市西山町西山(栄橋)	路面陥没	通行可	—
(一) 礼拝長岡線	柏崎市西山町二田～西山町坂田	土砂崩れ	通行可	—
(一) 礼拝長岡線	柏崎市西山町和田～西山町内方	擁壁倒壊の恐れ	通行止め	未定
(主) 柏崎高浜堀之内線	刈羽村滝谷新田	土砂崩れ	通行可	—
(主) 鯨波宮川線	刈羽村赤田町方	家屋倒壊の恐れ	通行可	—
(主) 大潟高柳線	柏崎市高柳町高尾	土砂崩れ	通行可	—

○ 18日 16時 53分に発生した余震に伴い、17時 5分から点検を開始。点検の結果、異常なし。

## 【港湾関係】

### ● 補助関係

○新潟県内の港湾施設の点検が完了し、結果は次のとおり。

#### ・ 柏崎港

中央ふ頭 岸壁及び物揚場のエプロン部陥没（使用不可）

中浜ふ頭 2号、3号岸壁のエプロン沈下、3号岸壁取付護岸海岸側に傾き。救援物資の荷役は可能。

西ふ頭 岸壁のエプロン背後に亀裂。観光交流センター前面のインターロッキングブロックに波状被災。救援物資の荷役は可能。

東ふ頭  
 ・物揚場のエプロン陥没、背後地段差等。救援物資の荷役は可能。  
 ・岸壁（-7.5m）エプロン部陥没。救援物資の荷役は可能。  
 ・先端護岸の本体が海側に変位

ふ頭用地（中浜・中央・東） 液状化、沈下。クラック発生。  
 救援物資の荷役は可能。

臨港道路 臨港八坂橋（橋台と取付道路に段差）。応急復旧完了。（通行可）

- 臨港道路 番神（ばんじん）トンネル内で吸音板落下、損傷（クラック）。  
安全が確認され、通行可。
- マリーナ 物揚場沈下。船揚場斜路に段差（使用不可）。  
ウインチ使用不可。係留船舶に被害なし。
- 臨港道路 マリーナ線、現在通行止。緊急車両は通行可。  
（上部斜面土砂崩れの恐れがあるため）

## 【公園関係】

### ●新潟県内市町村管理

被害状況等	対応状況等
<ul style="list-style-type: none"> <li>・休憩所の棟瓦が落下</li> <li>・展望台壁面一部破損</li> <li>・幹線園路のひび割れ及び側溝、防護柵ずれ</li> <li>・法面に亀裂発生</li> <li>・池の漏水</li> <li>・体験学習施設内装の一部損傷</li> <li>・自然探勝路の亀裂</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・16日の入園者は無事に園外に誘導、その後閉園</li> <li>・18日より臨時閉園</li> <li>・24日から開園（一部被災施設を除く）</li> <li>・順次被災施設を復旧中</li> </ul>

- 自衛隊より国営越後丘陵公園に無線基地の設置要請があり、自衛隊の無線中継車が設営済み。
- 25日6時52分に発生した余震に伴い、点検を実施。点検の結果、異常なし。

### ●新潟県内市町村管理

管理者名	施設名	被害状況等	対応状況等
燕市	燕市大曲河川公園	・園路の舗装ひび割れ	・立入禁止処理済み
柏崎市	鯖石川改修記念公園	・駐車場内の舗装ひび割れ	・立入禁止処理済み
柏崎市	八坂公園	・パーゴラ基礎破損	・立入禁止処理済み
柏崎市	駅前公園	・園路の舗装ひび割れ	
柏崎市	鴨池公園	・駐車場内の舗装ひび割れ	
柏崎市	北園公園	・園路のブロック破損	
柏崎市	白竜公園	・園路、駐車場内の舗	



		装ひび割れ	
柏崎市	雀森公園	・石灯籠等倒壊	
柏崎市	赤坂山公園	・園路欠落	・立入禁止処理済み
柏崎市	<u>大久保緑道（水道橋公園）</u>	・園内の舗装ひび割れ	
柏崎市	<u>柏崎夢の森公園</u>	・園路の破損	
<u>柏崎市</u>	<u>番神御野立公園</u>	・ <u>法面崩壊</u>	・ <u>シート張対応済み</u>
<u>柏崎市</u>	<u>海岸公園</u>	・ <u>園路の舗装ひび割れ等</u>	

・上記の他、柏崎市内の9都市公園において園内に陥没等の被害あり。

#### 【下水道関係】

##### ●新潟県及び新潟県内市町村管理

○柏崎市、出雲崎町からの要請により、現地被災状況調査のため、7月20日から下水道災害時中部ブロック応援本部の構成員である県外の36地方公共団体等から延べ462名、県内から14地方公共団体から延べ173名が支援。

### 3. 北陸地方整備局の災害対策機器等の活動状況

#### 【北陸地方整備局災害対策車両等の活動状況】

●北陸地方整備局では、情報収集及び復旧支援のため、周辺の地方整備局からの応援機械を含め、災害対策本部車2台、衛星通信車1台、待機支援車3台、照明車30台、災害用トイレ車1台、Ku-SAT（可搬式衛星画像伝送装置）5台、散水車（給水車）1台が出動しています。

(26日 15:00 現在)

日	派遣車両等	派遣先	目的	備考
16日 ～	災害対策本部車 2台 衛星通信車 1台 待機支援車 3台	柏崎市役所	情報 収集	
	照明車 <u>30台</u>	一般国道8号 上越市長浜地先 一般国道8号 柏崎市豊田橋 信濃川大河津分水 燕市野中才地先	夜間作 業支援	

		柏崎市内自治体支援	自治体支援	
	災害用トイレ車 1台 ※水洗式車イス対応1基 水洗式洋式 2基	柏崎市総合福祉センター	自治体支援	17日 1:30より 稼働
	Ku-SAT* 5台 ※可搬式衛星画像伝送装置	一般国道8号 長岡市大積千本 1台 柏崎市米山町聖ヶ鼻 1台 柏崎市青海川 1台 柏崎地域振興局 1台 〃 1台	災害復旧支援	16日 19:00より 20日 16:15より 20日 17:40より 20日 16:15より 20日 17:40より
	散水車(給水車) 1台	柏崎市役所(アクアパーク)	自治体支援	19日より
25日 ~	ロングスパン伸縮計 1台	柏崎市米山町聖ヶ鼻	自治体支援	

●他地方整備局からの応援状況について

①照明車の応援

周辺の東北、関東、中部、近畿地方整備局から、計18台の照明車が北陸に到着済み、現在全数が柏崎市内各所にて稼働中。

- ・東北から2台(酒田河川国道(1)及び東北技術(1))、支援を終了し、東北地方整備局へ帰還
- ・関東から8台(関東技術(3)、利根川上流(2)、荒川上流(1)、高崎(1)、大宮(1))
- ・中部から5台(天竜川上流(1)、飯田国道(1)、高山国道(1)、中部技術(2))
- ・近畿から3台(淀川(1)、福井(1)、近畿技術(1))

平成19年7月26日 15時00分現在

1. 北陸地方整備局災害対策状況

国土交通省北陸地方整備局は、7月16日10時13分に地震災害及び災害支援の非常体制を発令した。

7月24日16時に直轄管理施設の安全性が確保できたため、地震災害の非常体制を注意体制に移行した。

なお、災害支援非常体制は継続中。

2. 北陸地方整備局管内各事務所の防災体制状況

北陸地方整備局管内の各事務所の防災体制は次のとおりである。

県名	事務所・ダム管理所等	防災体制状況		
新潟県	高田河川国道事務所	注意・警戒・非常		
	長岡国道事務所	注意・警戒・非常		
長野県	千曲川河川事務所	注意・警戒・非常		
石川県	金沢河川国道事務所	注意・警戒・非常		
北陸地方整備局管内各防災体制別事務所数		4	0	0

ただし、防災体制状況における各体制の基準は以下のとおり。

体制基準（地震災害時）	
注意体制	震度4の地震により大きな被害が発生した場合
警戒体制	震度5弱又は5強の地震が発生した場合
非常体制	震度6弱以上の地震が発生した場合