

北陸地方整備局
記者発表・資料配付

・記者発表	平成19年8月15日
・資料配付	17時00分
日時	

件名	7月16日10時13分頃新潟県上中越沖で発生した 「平成19年新潟県中越沖地震」の状況 (第34報)
----	--

取り扱い	発表をもって解禁
------	----------

発表先	新潟県政記者クラブ 福島県政記者クラブ 長野県政記者クラブ 福井県政記者クラブ 石川県政記者クラブ 岐阜県政記者クラブ 富山県政記者クラブ 新県政記者クラブ
-----	---

発表概要	「平成19年新潟県中越沖地震」への北陸地方整備局の対応状況についてお知らせします。 なお、33-2報からの主な更新情報は以下のとおりです。 ・本日15時に、地方道、東柏崎停車場線で通行止めの解除がありました。 詳細は、別紙をご覧ください。
------	--

問い合わせ先	北陸地方整備局 TEL(代表) 025-280-8880 所属 氏名 企画調査官 山口 真司 注意：『非通知』設定では着信できません
--------	--

北陸地方整備局災害対策状況（第34報）

平成19年8月15日 15時00分現在

第34報（8月15日15時現在）

- ・第33-2報（10日17時現在）から、変更のある箇所を中心に記載しています。

※第24報からは、前報と変更のある箇所を中心に記載しています。

※これまでの記者発表は、整備局のホームページをご覧ください。

http://www.hrr.mlit.go.jp/saigai/H190716/0716_top.html

※前回記者発表時と変更のある箇所は_____で表記。

補助関係の情報は、関係機関からの情報提供によるものです。

記載された数値は速報値であり、後日修正される場合があります。

2. 北陸地方整備局 所管施設関係 総括情報

7月16日10時13分頃に発生した地震（M6.8 新潟県中越地方及び長野県北部地方 震度6強）に係る管内の状況（7月16日15時37分頃に発生した余震（M5.6 震度6弱）を含む）

（1）被災概要

【道路関係】

●地方道（県道）

（主）：主要地方道

（一）：一般県道

	路線名	箇所	規制理由	現状	全面通行止期間
新潟県	（主）柿崎小国線	柏崎市小村峠	土砂崩れ	通行可	—
	（一）黒部柏崎線	柏崎市原町（なごみ橋）	路面陥没	通行可	—
	（一）黒部柏崎線	柏崎市番神	路面陥没	通行可	—
	（一）黒部柏崎線	柏崎市長崎～山本	土砂崩れ	通行可 （大型車は不可）	—
	（主）燕分水線	燕市中島	路面亀裂	通行可	—
	（主）上越安塚柏崎線	上越市北本町	障害物のため踏切内電車停車	電車移動により解放	—

(一)原之町上下 浜停車場線	上越市大潟区長峰	路面陥没	通行可	—
(主)小千谷大沢 線	柏崎市大沢	土砂崩れ	通行止め	当分の間
(主)上越安塚柏 崎線	柏崎市阿相島	土砂崩れ	通行可	—
(一)三条下田線	三条市一の門	建物壁崩 落危険の ため	通行可	—
(主)鯨波宮川線	刈羽村赤田町方	路面陥没	通行可	—
(一)刈羽停車場 線	刈羽村刈羽	路面陥没	通行可	—
(一)東柏崎停車 場線	柏崎市東本町	家屋倒壊	<u>通行可</u>	<u>15日15時</u> <u>東本町1丁目</u> <u>から東本町3</u> <u>丁目に向かっ</u> <u>て一方通行</u>
(一)荒浜中田線	柏崎市荒浜～刈羽村 正明寺	路面陥没	通行可	—
(一)荒浜中田線	柏崎市長崎	路面陥没	通行可	—
(一)礼拝長岡線	柏崎市西山町妙法寺 ～刈羽村油田	路面陥没	通行可	—
(一)野田高柳線	柏崎市高柳町白倉	土砂崩れ	通行可	—
(一)東長鳥五十 土線	柏崎市成沢	路面亀裂	通行可	—
(主)鯨波宮川線	柏崎市吉井	路面陥没	通行可	—
(主)柏崎高浜 堀之内線	柏崎市西山町西山 (栄橋)	路面陥没	通行可	—
(一)礼拝長岡線	柏崎市西山町二田 ～西山町坂田	土砂崩れ	通行可	—
(一)礼拝長岡線	柏崎市西山町和田 ～西山町内方	擁壁倒壊 の恐れ	通行可	10日17時 片側交互通行
(主)柏崎高浜堀 之内線	刈羽村滝谷新田	土砂崩れ	通行可	—
(主)鯨波宮川線	刈羽村赤田町方	家屋倒壊 の恐れ	通行可	—
(主)大潟高柳線	柏崎市高柳町高尾	土砂崩れ	通行可	—

【下水道関係】

●新潟県及び新潟県内市町村管理

管理者名	施設名	被害状況等	対応状況等
新潟県	長岡浄化センター	・処理場施設の一部破損	・水処理に支障なし
十日町市	十日町市下水処理センター	・処理場施設の一部破損	・水処理に支障なし
柏崎市	柏崎市自然環境浄化センター	・処理場施設の一部破損	・水処理に支障なし
柏崎市	公共下水道管きよ	・[八坂中継ポンプ場]圧送管破断 ・[柳橋中継ポンプ場]圧送管破断 (2本のうち1本破断) ・[管きよ]マンホール隆起、陥没	・復旧完了 ・1本により送水中 (送水に支障なし) ・バキューム車により対応中
上越市	柿崎浄化センター	・処理場施設の一部破損	・水処理に支障なし
上越市	公共下水道管きよ	・マンホールの沈下 ・停電によりマンホールポンプ停止 ・管きよ内一部滞水	・舗装修復旧済み ・通電により運転再開 ・調査中
長岡市	小国浄化センター	・処理場施設の一部破損	・水処理に支障なし
長岡市	公共下水道管きよ	・マンホールの隆起、陥没 ・管きよ内一部滞水	・流下能力に支障なし ・調査中
小千谷市	公共下水道管きよ	・マンホール内滞水	・流下能力に支障なし
出雲崎町	公共下水道管きよ	・マンホール周辺道路陥没	・流下能力に支障なし

○日本下水道事業団は7月17日から現地被災状況を調査中。

○7月19日から8月14日まで県内の14地方公共団体から職員を派遣し、柏崎市、出雲崎町の現地被災状況調査支援を実施。(延べ297名)

○7月20日から8月14日まで広域支援体制として、県外の39地方公共団体等から職員を派遣し、柏崎市の現地被災状況調査支援を実施。(延べ757名)

○24日から国土交通本省1名が柏崎市において技術支援を実施。