

北陸地方整備局
記者発表・資料配付

・記者発表	平成26年11月23日 1時00分
・資料配付	
日時	

件名	11月22日 長野県北部における地震による状況と北陸地方整備局の対応状況（第1報）
----	--

取り扱い	・発表をもって解禁
------	-----------

発表先	・管内各県記者クラブ
-----	------------

発表概要	平成26年11月22日 長野県北部における地震による状況と北陸地方整備局の対応状況について。
------	--

問い合わせ先	北陸地方整備局 TEL（代表）025-280-8880
	所属 氏名 企画部 企画課 建設専門官 渡辺 重紀

# 北陸地方整備局災害対応状況（第1報）

平成26年11月23日 1時00分現在

## 1. 北陸地方整備局の災害対応状況

長野県北部における地震により、11月22日22時08分、北陸地方整備局は非常体制を発令しています。

## 2. 支援状況

【リエゾン派遣状況】 ※リエゾン：災害対策現地情報連絡員

・北陸地方整備局より下記のとおり、リエゾン（災害対策現地情報連絡員）を派遣しています。  
新潟県へ2名、長野県へ2名、長野市へ2名、長野県白馬村へ1名、長野県小谷村へ2名

【災害対策車等による水防活動状況】

・長野県小谷村へ照明車2台、排水ポンプ車2台、衛星通信車1台を派遣しています。

## 3. 道路の状況

【国管理国道】 新潟県・富山県・石川県内点検の結果、異常なし

<関連情報>

【高速自動車国道】 上信越自動車道 坂城IC～信濃町IC（上下） 通行止め

長野自動車道 更埴JCT～更埴IC（上下） 通行止め

【長野県管理国道】 国道148号 長野県小谷村千国～同県白馬村岩岳入口（上下）  
通行止め

## 4. 河川の状況【国管理河川の出水状況】

【長野県】千曲川：巡視中。

【新潟県】関川：概略点検終了、異常なし。詳細点検、6：30から実施予定。

姫川：概略点検終了、異常なし。詳細点検、6：30から実施予定。

## 5. 砂防の状況

巡視準備中

## 6. ダムの状況

【長野県】大町ダム：概略点検終了、異常なし。現在、詳細点検中。

## 7. その他、今後被災情報等が入れば随時お知らせします。

詳細情報は、北陸地方整備局ホームページ <http://www.hrr.mlit.go.jp/>  
でご覧頂けます。