

# 令和元年10月台風19号

## ～北陸TEC-FORCE 河川①班 活動状況～

令和元年10月19日

### 19日(土)の主な活動:河川①班



長野県上田市内



上田建設事務所にて内業



境橋下流左岸 被災状況測量



境橋下流左岸 被災箇所測量



田中橋下流左岸 被災箇所確認



境橋下流左岸 被災状況踏査



# 令和元年10月台風19号

## ～北陸TEC-FORCE 砂防①②班 活動状況～

令和元年10月19日

### 19日(土)の主な活動:砂防①班



長野県上田市



和熊川 被災状況



和熊川 被災状況



和熊川 被災状況



真田角間川 被災状況



真田角間川 被災状況



真田角間川 被災状況



# 令和元年10月台風19号

～北陸TEC-FORCE 砂防①②班 活動状況～

令和元年10月19日

## 19日(土)の主な活動:砂防②班



長野県上田市




唐沢 地元住民聞き取り



唐沢 現地調査



堤入谷川 地元住民聞き取り



堤入谷川 現地調査



堤入谷川 現地調査



# 10月19日（土）現地調査 破堤箇所付近（道路部）



県道368号村山豊野停車場線 長野市大字津野地先



県道368号村山豊野停車場線 長野市大字津野地先



県道368号村山豊野停車場線 長野市大字津野地先



県道368号村山豊野停車場線 長野市大字津野地先



# 10月19日（土）作業状況（新潟国道）



側溝清掃（国道18号 長野市大字赤沼地先）



側溝清掃（国道18号 長野市大字赤沼地先）



側溝清掃（国道18号 赤沼除雪ステーション）



側溝清掃（国道18号 赤沼除雪ステーション）