



平成24年1月17日

信濃川下流河川事務所

信濃川下流における河川災害復旧事業について

平成23年7月に発生した新潟・福島豪雨により、信濃川下流域では各所で洪水の爪痕を残しました。

信濃川下流が管理する区間においても、三条市上須頃地先の^{ごがんけっかい}護岸決壊及び^{かどうないどしゃたいせき}河道内土砂堆積
の他、新潟市南区、秋葉区、^{みなみかんばらぐんたがみまち}南蒲原郡田上町の堤防法崩れ10箇所、加茂市、^{ていぼう}三条市の堤防
^{るうすい}漏水2箇所、三条市、^{ごがんけっかい}燕市の^{ねがためりゆうしゅつ}護岸決壊及び根固流出4箇所などが被災を受けました。

被災した箇所の河川災害復旧事業費は、18箇所 約21億7千万円で、今後は被災箇所の早期復旧を行います。




「平成23年7月新潟・福島豪雨」被災状況(位置図)



①新潟県新潟市南区堀掛地先	左岸16.9K	法崩れ
②新潟県新潟市南区堀掛地先	左岸17.2K	法崩れ
③新潟県新潟市南区中小見地先	左岸17.9K	法崩れ
④新潟県新潟市南区下八枚地先	左岸18.8K	法崩れ
⑤新潟県新潟市南区下八枚地先	左岸19.2K	法崩れ
⑥新潟県新潟市秋葉区小須戸地先	右岸20.5K	法崩れ
⑦新潟県新潟市南区戸石地先	左岸20.5K	法崩れ
⑧新潟県新潟市南区菱潟地先	左岸24.2K	法崩れ
⑨新潟県新潟市南区菱潟地先	左岸24.9K	法崩れ
⑩新潟県田上町下横場地先	右岸25.7K	法崩れ

⑪新潟県加茂市鶴ノ森地先	左岸31.9K	基盤漏水
⑫新潟県三条市井戸場地先	左岸32.5K	基盤漏水、堤体漏水
⑬新潟県三条市上須頃地先	左岸41.1K	護岸決壊、根固流出
⑭新潟県三条市上須頃地先	右岸40.8k	河道内土砂堆積
⑮新潟県三条市今井地先	右岸43.2K	河床洗掘 護岸決壊
⑯新潟県燕市熊森地先	右岸47.9K	護岸決壊
⑰新潟県燕市笈ヶ島地先	右岸49.7K	根固流出
⑱新潟県燕市笈ヶ島地先	右岸49.8K	根固流出



「平成23年7月新潟・福島豪雨」被災状況(三条市五十嵐川合流点)



「平成23年7月新潟・福島豪雨」水防対応



出水時の水防対応



⑩ 田上町下横場地先 右岸25.8kP <シート張>



⑫ 三条市井戸場地先 左岸32.5kP
<月の輪工>



小須戸橋右岸 右岸20.5kP
<大型土のう締切>