



国土交通省
信濃川河川事務所

発表年月日

平成19年7月16日
14時00分

信濃川河川事務所
記者発表資料

平成19年7月16日発生地震状況について（第3報）

平成19年7月16日10時13分頃、新潟県上中越沖を震源とする震度6強の地震が発生した。

この強い地震により、信濃川河川事務所管内において、震度6弱の震度が観測されたため、信濃川河川事務所では、10時13分に「非常体制」に入り、管理区間である信濃川（大河津分水路河口～宮中堰堤）及び魚野川（信濃川合流点～八海橋）の堤防・構造物等の河川巡視・点検を実施中です。

これまでに確認されている堤防天端等の被災状況は表-1のとおりです。

表-1 堤防天端等の被災状況（14時00分現在）

	箇所	被災状況
①	燕市野中才地先 (大河津分水路燕市側)	島崎川排水機場上下流付近の堤防上面舗装に亀裂発生 亀裂の幅約5～6cm、亀裂の深さ120cm、 <u>延長約20m【付近の堤防道路通行止め】</u>
②	燕市中島地先 (大河津分水路燕市側)	堤防上面道路に縦方向のクラック発生【 <u>付近の堤防道路通行止め</u> 】
③	長岡市町軽井地先 (信濃川旧寺泊町側)	堤防斜面下部で液状化が発生【 <u>付近の堤防道路は片側交互通行</u> 】
④	長岡市真木山地先 (大河津分水路旧寺泊町側)	堤防上面道路に縦方向のクラック発生【 <u>通行に支障なし</u> 】

なお、現在のところ堤防の決壊や亀裂等の発生により水があふれる恐れはありません。

燕市大河津地区にあります「西川導水門」は詳細調査の結果、異常はありませんでした。


当事務所管内にある「^{みょうけんぜき}妙見堰」は施設点検の結果、異常はありませんでした。

「^{おおこうづあらいぜき}大河津洗堰」及び「^{おおこうづかどうぜき}大河津可動堰」は現在点検中。今のところ異常は確認されていません。

_____ : は前回まで発表からの変更・追加点

同時記者発表クラブ
長岡市政記者会 週旬刊記者会

【問い合わせ先】
国土交通省信濃川河川事務所 電話) 0258-32-3020
副所長 櫻澤 眞一
河川環境課長 稲川 貢



渡部

真野代

島

渡部

真野代

島

中ノ島町

島