



国土交通省  
信濃川河川事務所

記者発表資料	
発表日時	平成22年3月21日 9時30分発表

## 信濃川と魚野川の増水状況（No. 1号）

・魚野川の小出水位観測所で「はん濫注意水位」を超え、水位は横ばい状態。  
堀之内水位観測所では、「水防団待機水位」を上回り、水位は横ばい状態。

- 概況  
信濃川河川事務所においては、3月21日6時40分に風水害の警戒体制を発令しています。魚野川の水位は今後下降する見込みです。
- 河川の点検・見回り状況  
信濃川河川事務所堀之内出張所では、8時05分から魚野川の点検を開始しています。
- 水位の状況（9時20分現在）  
【魚野川】  
魚野川の小出水位観測所では、はん濫注意水位を超えており、水位は横ばい状態です。堀之内水位観測所では、水防団待機水位を超えており、水位は上昇中です。六日町水位観測所では、「水防団待機水位」を下回っており、水位はやや下降中。  
【信濃川】  
信濃川の十日町、小千谷、長岡、大河津水位観測所では、「水防団待機水位」を下回っていますが、小千谷、長岡、大河津水位観測所の水位は上昇中。
- 被害状況（9時20分現在）  
現時点ではありません。
- 支援状況  
現時点ではありません。
- 避難勧告発令状況（9時20分現在）  
現時点ではありません。
- 排水機場運転状況  
現時点ではありません。
- その他  
魚沼市西小出地区の築堤護岸工事現場において、仮設トイレ、仮設小屋、発動発電機が流失しました。詳細は確認中です。

取り扱い	本資料の発表をもって解禁とする。
------	------------------

同時記者発表クラブ	【問い合わせ先】 北陸地方整備局信濃川河川事務所 電話：0258-32-3020 副所長（技術） 増田 孝幸 河川環境課長 稲川 貢
長岡市政記者会 週刊記者会	

# 信濃川河川事務所管内 増水状況図

9時20分現在

凡例

- : レベル5 (はん濫の発生)
- : レベル4 (はん濫危険水位)
- : レベル3 (避難判断水位)
- : レベル2 (はん濫注意水位)
- : レベル1 (水防団待機水位)
- △ : 基準水位観測所 (△上昇中、▲変化なし、▽下降中)

