



国土交通省  
信濃川河川事務所

発表年月日

平成23年4月11日  
19時50分

信濃川河川事務所  
記者発表資料

## 平成23年4月11日17時16分に発生した地震による信濃川河川事務所の対応状況について (第2報)

・この地震により、信濃川河川事務所管内において、震度5弱以上と考えられる観測点情報があるため、信濃川河川事務所では、4月11日17時16分に「警戒体制」に入り、管理区間である信濃川(大河津分水路河口～宮中取水ダム)の堤防・構造物等の河川巡視・一次点検を実施し、19時50分に終了した。(別紙参照。)

その結果、異常は確認されなかったため、信濃川河川事務所では、4月11日19時50分に「注意体制」に移行した。

※震度5弱：長岡市千手、長岡市幸町、十日町市高山

震度4：燕市分水桜町、長岡市小島谷、長岡市中之島、南魚沼市六日町

同時記者発表クラブ

長岡市政記者会  
週旬刊記者会

【問い合わせ先】

国土交通省信濃川河川事務所 (電話) 0258-32-3020

副所長(事務) 小幡 義則

河川環境課長 池田 博明

## ○管内巡視状況（4月11日19時50分現在）

## ・大河津出張所

巡視範囲	開始時刻	終了時刻	巡視状況	巡視結果
大河津分水路右岸 （大河津分水路河口～長岡市真野代地先）	17:50	18:30	巡視終了	異常なし
大河津分水路左岸 （大河津分水路河口～長岡市町軽井地先）	17:50	18:30	巡視終了	異常なし

## ・長岡出張所

巡視範囲	開始時刻	終了時刻	巡視状況	巡視結果
信濃川右岸 （長岡市真野代地先～太田川合流点）	17:50	19:02	巡視終了	異常なし
信濃川左岸 （長岡市町軽井地先～渋海川合流点）	17:50	18:55	巡視終了	異常なし

## ・越路出張所

巡視範囲	開始時刻	終了時刻	巡視状況	巡視結果
信濃川右岸 （太田川合流点～魚野川合流点）	18:35	19:50	巡視終了	異常なし
信濃川左岸 （渋海川合流点～魚野川合流点）	18:35	19:50	巡視終了	異常なし

## ・十日町出張所

巡視範囲	開始時刻	終了時刻	巡視状況	巡視結果
信濃川右岸 （魚野川合流点～宮中取水ダム）	18:15	7:40	巡視終了	異常なし
信濃川左岸 （魚野川合流点～宮中取水ダム）	18:10	7:05	巡視終了	異常なし

※堀之内出張所管内（魚野川右岸（信濃川合流点～八海橋）、魚野川左岸（信濃川合流点～八海橋）は、明朝実施予定。

## ○重要構造物点検状況（4月11日19時50分現在）

施設名	開始時刻	終了時刻	点検状況	点検結果
大河津洗堰	17:25	19:00	点検終了	異常なし
大河津可動堰	17:25	19:00	点検終了	異常なし
妙見堰	17:25	17:27	点検終了	異常なし

