



国土交通省
信濃川河川事務所

発表年月日

平成23年4月12日
13時00分

信濃川河川事務所
記者発表資料

平成23年4月11日17時16分に発生した地震による信濃川河川事務所の対応状況について（終報）

この地震により、信濃川河川事務所では、管内において震度5弱以上と考えられる観測点情報があった信濃川（長岡出張所管内・越路出張所管内・十日町出張所管内）の堤防・構造物等の河川巡視・二次点検（詳細点検）を4月12日7時55分から開始し、同日10時55分に終了した。（別紙参照。）

また、魚野川（信濃川合流点～八海橋）の堤防・構造物等の河川巡視・一次点検（概略点検）を4月12日8時10分から開始し、同日9時55分に終了した。（別紙参照。）

その結果、異常は確認されなかったため、信濃川河川事務所では、4月12日10時55分に「平常体制」に移行した。

同時記者発表クラブ

長岡市政記者会
週旬刊記者会

【問い合わせ先】

国土交通省信濃川河川事務所（電話）0258-32-3020
副所長（事務）小幡 義則
河川環境課長 池田 博明

○管内巡視・二次点検（詳細点検）状況（4月12日10時55分現在）

・長岡出張所

巡視範囲	開始時刻	終了時刻	巡視状況	巡視結果
信濃川右岸 （長岡市真野代地先～太田川合流点）	8:00	8:57	巡視終了	異常なし
信濃川左岸 （長岡市町軽井地先～渋海川合流点）	8:00	8:57	巡視終了	異常なし

・越路出張所

巡視範囲	開始時刻	終了時刻	巡視状況	巡視結果
信濃川右岸 （太田川合流点～魚野川合流点）	7:55	10:30	巡視終了	異常なし
信濃川左岸 （渋海川合流点～魚野川合流点）	7:55	10:30	巡視終了	異常なし

・十日町出張所

巡視範囲	開始時刻	終了時刻	巡視状況	巡視結果
信濃川右岸 （魚野川合流点～宮中取水ダム）	8:05	10:55	巡視終了	異常なし
信濃川左岸 （魚野川合流点～宮中取水ダム）	8:05	10:55	巡視終了	異常なし

○管内巡視・一次点検（概略点検）状況（4月12日9時55分現在）

・堀之内出張所

巡視範囲	開始時刻	終了時刻	巡視状況	巡視結果
魚野川右岸 （信濃川合流点～八海橋）	8:10	9:55	巡視終了	異常なし
魚野川左岸 （信濃川合流点～八海橋）	8:10	9:55	巡視終了	異常なし