



国土交通省
信濃川河川事務所

発表年月日

平成23年6月2日
15時00分

信濃川河川事務所
記者発表資料

6月2日十日町市で発生した震度5強の地震による信濃川河川事務所の対応状況について (第2報)

・平成23年6月2日11時33分頃、信濃川河川事務所管内で発生した震度5強の地震により、信濃川河川事務所は同日11時33分に地震災害の警戒体制を発令した。

震度5強：十日町市^{うわやま}上山

・管理区間である信濃川の十日町出張所管内の堤防・構造物等の巡視を実施中である。(別紙参照。)

平成23年6月2日14時28分現在、概略点検は終了し、異常は確認されなかった。引き続き、巡視(詳細点検)を行っている。

同時記者発表クラブ

長岡市政記者会
週旬刊記者会

【問い合わせ先】

国土交通省信濃川河川事務所 (電話) 0258-32-3020

副 所 長 小幡 義則 (おばた よしのり)

品質確保課長 笹倉 伸男 (ささくら のぶお)

○信濃川河川事務所管内巡視状況（平成23年6月2日14時28分現在）

・十日町出張所

巡視範囲	概略点検			詳細点検		
	開始時刻	終了時刻	巡視（概略点検） 結果	開始時刻	終了時刻	巡視（詳細点検） 結果
信濃川右岸 （魚野川合流点～宮中取水 ダム）	12:35	14:28	概略点検終了。 異常なし。	14:28	（巡視中）	
信濃川左岸 （魚野川合流点～宮中取水 ダム）	12:35	14:28	概略点検終了。 異常なし。	14:28	（巡視中）	