



国土交通省
信濃川河川事務所

発表年月日

平成23年6月2日
18時30分

信濃川河川事務所
記者発表資料

6月2日十日町市で発生した震度5強の地震による信濃川河川事務所の対応状況について (第3報)

- ・平成23年6月2日11時33分頃、信濃川河川事務所管内で震度5強の地震が発生した。(震度5強：十日町市^{うわやま}上山)
- ・同日16時01分頃、信濃川河川事務所管内で震度4の地震が発生した。(震度4：十日町市^{うわやま}上山)
- ・これをうけて、信濃川河川事務所は同日11時33分に地震災害の警戒体制を発令し、十日町出張所管内の堤防・護岸等の巡視を実施した。
- ・本日の巡視は17時10分に終了し、現在まで異常は確認されていないため、信濃川河川事務所は、同日17時10分に地震災害の警戒体制から注意体制に移行した。明日、引き続き巡視を実施する。
本日の巡視結果は別紙のとおりである。

同時記者発表クラブ

長岡市政記者会
週旬刊記者会

【問い合わせ先】

国土交通省信濃川河川事務所 (電話) 0258-32-3020
副 所 長 白井 正己 (しらい まさみ)
品質確保課長 笹倉 伸男 (ささくら のぶお)

○平成 23 年 6 月 2 日の巡視結果（平成 23 年 6 月 2 日 17 時 10 分現在）

・十日町出張所

巡視範囲	概略点検			詳細点検		
	開始時刻	終了時刻	巡視（概略点検） 結果	開始時刻	終了時刻	巡視（詳細点検） 結果
信濃川右岸 （魚野川合流点～宮中取水 ダム）	12:35	14:28	概略点検終了。 異常なし。	14:28	17:10	詳細点検終了。 異常なし。
信濃川左岸 （魚野川合流点～宮中取水 ダム）	12:35	14:28	概略点検終了。 異常なし。	14:28	17:10	詳細点検終了。 異常なし。