

信濃川

★ 護岸災害復旧

⑲ 十日町市北鏡坂地先

⑳ 十日町市高島地先

令和元年東日本台風（台風第19号）による出水により、十日町橋上流で河床洗掘により護岸が崩壊したため、護岸施設等の復旧を行います。

また、北越急行ほくほく線の信濃川橋梁の上流でも、河床洗掘により護岸が崩壊したため、護岸施設等の復旧を行います。



魚野川

堤防強化（浸透対策）

㉓ 魚沼市徳田地先

気候変動に伴い激甚化・頻発化する自然災害を踏まえ、浸透対策等を実施し、早期に安全性の向上を図ります。



魚野川

河道掘削、樹木伐採

㉔ 魚沼市岡新田地先～南魚沼市浦佐地先

近年の災害を踏まえ洪水時の危険性に関する緊急対策として、流下能力を拡大させるための河道掘削・樹木伐採を実施します。

