

石川県能登地方で発生した震度6強の地震に対する対応状況

平成19年3月25日9時42分頃、石川県能登半島沖を震源とする震度6強の地震が発生した。

この強い地震により、信濃川河川事務所管内においても震度4の震度が観測されたため、信濃川河川事務所では、震度4の震度を観測した管理区間（大河津分水路河口～魚野川合流点）の堤防・構造物等の河川巡視を14時30分に終了しました。

河川巡視の結果、被害は確認されませんでした。

また、当事務所管内にある「妙見堰」及び「大河津洗堰・大河津可動堰」についても被害は確認されてませんでした。

なお、河川巡視の結果、浸水被害が発生するような堤防被害及び構造物被害の確認が無かったことから、14時30分に支部注意体制を解除しました。

◇河川巡視状況

11時54分 管理区間である信濃川（大河津分水路河口～魚野川合流点）の堤防・構造物等の河川巡視を開始。

14時30分 河川巡視終了（被害は確認されませんでした）

同時記者発表クラブ

長岡市政記者会
週旬刊記者会

【問い合わせ先】

国土交通省信濃川河川事務所 電話) 0258-32-3020
副所長（技術）本田 典光
河川環境課長 長谷川 達也