



国土交通省  
信濃川河川事務所

記者発表資料

平成19年4月26日

## ゴールデンウィーク前の『安全利用点検』の結果をお知らせします

### －22点検区域の内、危険性が確認された8箇所対策実施－

信濃川河川事務所では、河川空間を安全に利用いただけるよう、河川の利用が多くなる連休前の4月19日までに「安全利用点検」を実施しました。

点検は、「人と川とのふれあいの場として整備した区域」や「散策などに利用されている区域」を重点的に行い、当事務所管内22区域を職員等で点検したところ、危険箇所が8箇所認められました。

内容は、防護柵の損傷や河岸の浸食等により立入りが危険となった箇所等で、対策に時間を要するものは緊急の措置として安全ロープ等を設置しました。結果の詳細を別紙－1及び2に示します。

#### 【お願い】

今回の点検で危険性が確認されなかった施設やその周辺についても、天候その他により現地の状況は日々変わります。河川敷等を利用の際は、利用者自らが安全を確認の上、ご利用頂きますようお願いいたします。



安全柵点検状況(燕市五千石 大河津分水路右岸)



安全ロープ設置状況(長岡市信濃 信濃川右岸)

取り扱い 本資料の発表をもって解禁とする。

#### 同時記者発表クラブ


長岡市政記者会  
週旬刊記者会

#### 【問い合わせ先】

副所長 杉本 利英  
電話)0258-32-3020  
携帯)  
管理課長 佐野 久一  
電話)0258-32-3259  
携帯)

注意 : 携帯番号へは  
『非通知』設定では着信できません。

# 重点的に点検した区域 位置図



## 重点的に点検した区域及び措置状況 一覧

:安全対策を行った箇所

	点検場所	点検項目	点検実施日	点検結果・措置状況	備考
①	洗堰・可動堰 (燕市大川津)	・立入禁止柵／安全柵等の損傷状況	H19.4.16	老朽化した木製ベンチを撤去	
②	堤防 (大河津橋～第一床固)	・立入禁止柵／安全柵等の損傷状況	H19.4.16	異常なし	写真添付箇所
③	長岡水辺プラザ (長岡市水道町)	・堤防／通路／階段等の損傷状況	H19.4.12	異常なし	
④	低水護岸 (大手大橋下流右岸)	・陥没／損傷／吸い出しの有無 ・通路／階段等の損傷状況	H19.4.12	異常なし	
⑤	堤防／管理用歩道 (大手大橋下流右岸)	・陥没／損傷／吸い出しの有無 ・施設の損傷状況	H19.4.12	異常なし	
⑥	低水護岸 (長生橋～大手大橋下流右岸)	・陥没／損傷／吸い出しの有無	H19.4.12	異常なし	
⑦	堤防 (長生橋～大手大橋)	・陥没／損傷／吸い出しの有無	H19.4.12,16	安全ロープの設置	写真添付箇所
⑧	蓮濁緩傾斜堤防 (長生橋～大手大橋上)	・陥没／損傷／吸い出しの有無	H19.4.12,16	異常なし	
⑨	低水護岸 (越路橋下流右岸)	・陥没／損傷／吸い出しの有無	H19.4.16	安全ロープ及び注意喚起表示を設置	
⑩	五辺の水辺 (小千谷市五辺)	・陥没／損傷／吸い出しの有無 ・通路／階段等の損傷状況	H19.4.16	車両進入禁止柵及び注意喚起看板を補修	
⑪	低水護岸 (妙見堰上流左岸)	・陥没／損傷／吸い出しの有無 ・護岸継ぎ手箇所の開き	H19.4.18	異常なし	
⑫	堤防護岸等 (旭橋上下流左岸)	・陥没／損傷／吸い出しの有無 ・通路／階段等の損傷状況 ・休憩場所等の安全確認	H19.4.16	異常なし	
⑬	護岸／水制 (栄橋下流右岸)	・護岸、水制周りの陥没／損傷状況	H19.4.19	雑木・漂着物を除去	
⑭	高水敷内の池 (左岸 62k付近)	・護岸の損傷状況	H19.4.19	異常なし	
⑮	堤防／水辺の楽校 (十日町市下島)	・堤防の陥没／損傷状況 ・施設(駐車場、歩道、表示看板等)の状況 ・管理用通路の損傷状況	H19.4.19	安全ロープ及び注意喚起表示を設置	
⑯	高水敷及び床固 (妻有大橋上流左岸)	・陥没／損傷状況	H19.4.19	異常なし	
⑰	低水護岸 (十日町橋下流左岸)	・陥没／損傷／吸い出しの有無 ・階段の損傷状況	H19.4.19	異常なし	
⑱	床固 (十日町橋下流左右岸)	・床固周りの陥没／損傷状況	H19.4.19	異常なし	
⑲	河岸 (宮中橋下流左岸)	・河岸の崩落状況	H19.4.19	バリケード及び注意喚起表示を設置	
⑳	堤防護岸 (川口橋下流右岸)	・護岸、階段等の損傷状況		夏休み前の点検を予定	
㉑	低水護岸 (川口橋下流右岸)	・陥没／損傷／吸い出しの有無 ・階段の損傷状況	H19.4.18	異常なし	
㉒	低水護岸 (関越道橋梁上流)	・陥没／損傷／吸い出しの有無 ・階段の損傷状況	H19.4.18	異常なし	
㉓	低水護岸 (小出橋上下流右岸)	・陥没／損傷／吸い出しの有無 ・通路／階段等の損傷状況	H19.4.18	・階段補修、吸出充填、注意喚起看板設置	