



国土交通省  
信濃川河川事務所

記者発表資料

平成21年7月17日

## 夏休み前の『安全利用点検』の結果をお知らせします

### －18点検区域の内、危険性が確認された4箇所対策実施－

信濃川河川事務所では、河川空間を安全に利用いただけるよう、河川の利用が多くなる夏休み前の7月6日までに「安全利用点検」を実施し、同8日までに対策を完了しました。

点検は、「人と川とのふれあいの場として整備した区域」や「散策などに利用されている区域」を重点的に行い、当事務所管内18区域を職員等で点検したところ、4箇所危険が認められました。

行った対策は、転落の恐れのある箇所や腐食の見られる木製階段部での安全ロープによる進入禁止などの応急措置で、結果の詳細を別紙－1及び2に示します。

また、今年度より7月1日～7日が「河川水難事故防止週間」※と定められたことに合わせ、管内で河川利用の多い57箇所に水難事故防止の啓発標識（川遊びチェックボード）を設置しましたのでお知らせします。

#### 【お願い】

今回の点検で危険性が確認されなかった施設やその周辺についても、天候その他により現地の状況は日々変わります。河川敷等を利用の際は、利用者自らが安全を確認の上、ご利用頂きますようお願いいたします。

#### ※「河川水難事故防止週間」

国土交通省では、昭和49年から毎年7月を「河川愛護月間」と定め河川愛護運動を実施していますが、近年多発する水難事故を受け今年度より新たに7月1日から同7日を「河川水難事故防止週間」と定め、水難事故防止に向けた各種啓発活動に取り組んでいます。



長岡水辺プラザ(長岡市水道町地先)での点検状況(長岡市と合同で実施)



妙見堰下流(小千谷市高梨地先)に設置した「川遊びチェックボード」

**川遊びチェックボード**

**■こんな時は注意しよう**

- 雨が降り出したとき
- 川が濁りだしたとき
- 川の水量が増えてきたとき
- 川の upstream で大雨の注意報・警報などが出ているとき

こんな時は、堤防の上など、高いところに避難しよう。

**■もしもの時は**

【おぼれている人を見つけたら】

- 大きな声で助けを呼ぼう
- すぐに119番、110番に連絡しよう
- 川に1人で助けに入らない
- 長い棒につかまらせる
- 水に浮くものを投げつけてつかまらせる

パトロールの人たちの注視には従おう

QRコード 河川水難事故防止週間啓発ポスター  
河川水難事故防止週間啓発ポスターをダウンロードして、河川敷などに設置しよう！  
QRコードは、河川敷などに設置しよう！

全部チェックできたらルールやマナーを守り川遊びを楽しもう！

国土交通省 信濃川河川事務所 十日町出張所  
TEL.025-752-2180

取り扱い 本資料の配付をもって解禁とする。

【問い合わせ先】


#### 同時記者発表クラブ

長岡市政記者会  
週旬刊記者会

副所長(技術) 増田 孝幸  
電話)0258-32-3020  
管理課長 本間 政幸  
電話)0258-32-3259



## 重点的に点検した区域及び措置状況 一覧

 : 安全対策を行った区域

	点検場所	点検項目	点検実施日	点検結果・措置状況	備考
①	洗堰・可動堰 (燕市大川津)	・立入禁止柵／安全柵等の損傷状況	H21.7.6	異常なし	
②	堤防 (大河津橋～第一床固)	・立入禁止柵／安全柵等の損傷状況	H21.7.6	木製階段に腐食があることから、ロープで進入禁止措置を実施	
③	長岡水辺プラザ (長岡市水道町)	・堤防／通路／階段等の損傷状況	H21.7.1	異常なし	写真添付箇所
④	低水護岸 (大手大橋下流右岸)	・陥没／損傷／吸い出しの有無 ・通路／階段等の損傷状況	H21.7.1	異常なし	
⑤	堤防／管理用歩道 (大手大橋下流右岸)	・陥没／損傷／吸い出しの有無 ・施設の損傷状況	—	(GW前に点検済み)	
⑥	低水護岸 (大手大橋下流右岸)	・陥没／損傷／吸い出しの有無	H21.7.1	河岸から転落の恐れあることから転落防止柵設置	
⑦	堤防 (長生橋～大手大橋上流右岸)	・陥没／損傷／吸い出しの有無	—	(GW前に点検済み)	
⑧	蓮濁緩傾斜堤防 (長生橋～長岡大橋上流左岸)	・陥没／損傷／吸い出しの有無	H21.7.1	異常なし	
⑨	五辺の水辺 (小千谷市五辺)	・陥没／損傷／吸い出しの有無 ・通路／階段等の損傷状況	H21.7.3	異常なし	
⑩	低水護岸 (妙見堰上流左岸)	・陥没／損傷／吸い出しの有無 ・護岸継ぎ手箇所の開き	H21.7.2	異常なし	
⑪	堤防護岸等 (旭橋上下流左岸)	・陥没／損傷／吸い出しの有無 ・通路／階段等の損傷状況 ・休憩場所等の安全確認	H21.7.3	異常なし	
⑫	高水敷内の池 (左岸 62k付近)	・護岸の損傷状況	H21.7.3	異常なし	
⑬	堤防／水辺の楽校 (十日町市下島)	・堤防の陥没／損傷状況 ・施設(駐車場、歩道、表示看板等)の状況 ・管理用通路の損傷状況	H21.7.3	異常なし	
⑭	高水敷 (妻有大橋上流左岸)	・陥没／損傷状況	H21.7.3	異常なし	
⑮	低水護岸 (十日町橋下流左岸)	・陥没／損傷／吸い出しの有無 ・階段の損傷状況	H21.7.3	異常なし	
⑯	河岸 (宮中橋下流左岸)	・河岸の崩落状況	H21.7.3	異常なし	
⑰	堤防護岸 (川口橋下流右岸)	・護岸、階段等の損傷状況	H21.7.3	階段脇の樹木を伐採	
⑱	低水護岸 (川口橋下流右岸)	・陥没／損傷／吸い出しの有無 ・階段の損傷状況	H21.7.3	異常なし	
⑲	低水護岸 (関越道橋梁上下流左岸)	・陥没／損傷／吸い出しの有無 ・階段の損傷状況	H21.7.3	異常なし	
⑳	低水護岸 (小出橋上下流右岸)	・陥没／損傷／吸い出しの有無 ・通路／階段等の損傷状況	H21.7.3	木製階段蹴上部が腐食していたため、ロープで進入禁止措置を実施	