



## 信濃川における油流出事故について

### －東日本旅客鉄道(株) 宮中取水ダム付近において－

- 本日、13時ころ、信濃川にある東日本旅客鉄道株式会社（以下：JR東日本）宮中取水ダム湖において、油膜が発見されました。
- JR東日本は同社の導水路から取水しているかんがい用水使用者への影響を考慮し、宮中取水ダムからの取水を停止しました。
- 流出した油については、JR東日本が、油吸着マットで回収作業中です。
- かんがい用水への油の流出はありませんでした。
- 信濃川本川への油の流出は確認されませんでした。
- 油膜の発生原因等については特定できておりません。
- 本件については県、市等の関係機関に通知済みです。

取り扱い 本資料の発表をもって解禁とする。

#### 【問い合わせ先】

#### 同時記者発表クラブ

長岡市政記者会  
週旬刊記者会

国土交通省北陸地方整備局  
信濃川河川事務所  
副所長 増田 孝幸  
専門官 今井 哲  
電話)0258-32-3268

注意：携帯番号へは  
『非通知』設定では着信できません。