



○調査の目的

- ・へり調査による立山砂防事務所管内の各現場、既設構造物、工事専用軌道、斜面等の状況の確認
- ・現地調査により水谷出張所周辺の積雪状況及び庁舎等の破損状況を把握

日 時：平成25年4月22日 参加者： へり調査 22人 現地調査 6人

○調査結果

- ・へり調査では立山砂防事務所管内の各現場、既設構造物、工事専用軌道、斜面等に目立つ被害は見あたりませんでした。
- ・現地調査では4月中旬の降雪により例年に比べて多くの残雪を確認しましたが、庁舎の破損等の被害は見あたりませんでした。



水谷平全景



有峰二之谷



湯川・兔谷合流点



水谷出張所



白岩トンネル抗口(水谷平側)