


# 6.19梅雨前線出水で各所に大きな被害発生(1/2)




平成25年6月18日(火)20時頃からの降雨により常願寺川が増水して、砂防工事現場並びに工事専用軌道において被害が発生しました。

### 各地点降雨状況


千寿ヶ原:6.18 20時~19 16時 累加雨量 93mm(時間最大13mm)

水谷 :6.18 20時~19 16時 累加雨量 144mm(時間最大16mm)


被害状況 砂防工事現場での仮締切流失 4箇所、作業ヤード・資機材流失 2箇所  
砂防専用軌道の損傷 1箇所 工事用道路への落石・土砂崩落 9箇所



地上天気図 6.19 9:00



レーダ雨量6.19 8:00



水谷 時間最大雨量観測時 (19日8~9時)



砂防工事現場(天鳥砂防堰堤)



工事専用軌道(2.9k付近)  
(軌道が川側に1.2m程度移動)

