


Vol. 3 H26.5.13-14 積雪調査(現地踏査)



○ 目的

- 水谷出張所管内(カルデラ内)の積雪状況を確認
- 水谷出張所の開設に向けた準備
- 工事用道路と専用軌道の2班に別れて徒歩下山し危険箇所の点検や被災状況の確認等を実施
- ヘリコプターにて上空からの調査を実施

○ 結果

- 積雪状況: 出張所周辺では若干の残雪が確認されたが、積雪については例年並みでした。
- 開設準備: 問題なく完了。
- 現地踏査: 工事用道路、専用軌道で多くの落石、倒木が確認されました。

日時: 平成26年5月13・14日

参加者: 事務所長、副所長をはじめ27名参加

積雪状況



水谷出張所



湯川トンネル(水谷側抗口)

ヘリコプター調査



富山県砂防課並びに立山カルデラ砂防博物館職員との合同調査

現地踏査(工事用道路)



水谷第3号砂防堰堤下流台厚工事用道路



有峰第1号砂防堰堤 工事用道路

現地踏査(専用軌道)



軌道上(水谷沢付近)の倒木



水谷トンネル抗口の状況



集合写真